

1. Obiekt

Dom


2. Czas powstania

XVII w.

3. Miejscowość


Łowicz

11 Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



ŁOWICZ RYNEK KILIŃSKIEGO 35

RZUT SKALA 1:50



4. Adres

ul. Nowy Rynek
Pl. Kilińskiego 35

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo skierniewickie

gmina

pow. łowicz

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo łódzkie

powiat Łowicz

8. Właściciel i jego adres

Kazimierz Panuszewski

9. Użytkownik i jego adres

jw.

10. Rejestr zabytków

139/154/7
 Nr 390-VI-37, 1947 data
 Krystyna Kowalska - Fot.
 1978 PKZ O/W-wa

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Dom postawiony zapewne w II poł. XVII w. Wykrój okna sklepowego zmieniony w 1954 r.

Właściciele: Janowscy, 1777- Piątkiewicz, 1783- Piątkiewiczowa, 1811- Franciszka Schendlowa, potem Józef i Anna Kamińscy, 1823- Maciej Kazanecki

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Dom usytuowany w północnej pierzei d. rynku ustawiony kalenicowo, fasadą zwrócony na południe.

Murowany z cegieł i rudy żelaznej, tynkowany. Dwa pomieszczenia sklepienie kolebkowo-krzyżowo, 1 kolebkowo, 1 przekryte stropem drewnianym.

Założony na rzucie nieregularnego prostokąta, parterowy, nakryty dachem dwuspadowym pobitym blachą. Od strony północno-wschodniej dodana do izby wielkiej parterowa murowana oficyna. Fasada 2-osiowa z półkoliście zamkniętą bramą ujętą w pilastry dźwigające profilowany gzyms. Elewacja izby wielkiej 6 osiowa o nieregularnie rozmieszczonych otworach. Dach jednospadowy pobity papą, z trzema facjatkami.

Układ przyziemia jednopasmowy, trzytraktowy z izbą wielką, z sienią przejazdową z boku. Przejazd brukowany.

Instalacja elektryczna, brak instalacji wod-kan.

14. Kubatura 380 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 84 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalno-usługowe	17. Użytkowanie obecne mieszkalno-usługowe
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Remont generalny przeprowadzony w 1954 r. Po- miar inwentaryzacyjny ZAP PW, 1958. Inwentaryzacja , A.Ledzian, 1957, PKZ O/Łódź		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Zły stan techniczny. Duże zawilgocenie ścian nośnych, ubytki w cegle i tynku. Zniszczone podłogi.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Wykonać ekspertyzę stanu technicznego, Przeprowadzić generalny remont z zachowaniem istnieją- cego układu wnętrza.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Inwentarz Boni Ordinis 1783, - Archiwum Kościelne w Łowiczu - Kapituły Łowickiej w Łowiczu
 Akta Urzędu Podseńdrowskiego, sygn. 3, rep. 42 - Archiwum Państwowe w Łowiczu
 KRSW, sygn. 1240, AGAD, W-wa
 Akta Komisji woj. Mazowieckiego, Wydział Administracyjny sygn. 11, 12, AGAD, W-wa
 Ks. hip. nr [] - Biuro Notarialne w Łowiczu

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Sztych Hogenberga w dziele Brauna "Theatri praecipuum totius mundi ...", Kolonia 1618
 Plan miasta z 1824 r. - ZAP PW, W-wa
 Plan miasta z 1827 r. - Muzeum Narodowe w W-wie, Oddział W Łowiczu
 Fot. z lat 1914-15, 1920-39, 1954 - ze zbioru Z. Pągowskiego, rep. w: Studium historyczno-urbanistycznym Łowicza, W-wa 1980, mps. PKZ O/W-wa
 Fot. z 1953 - rep. nr 213660, PKZ O/W-wa

22. Bibliografia

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. II, woj. łódzkie, z. 9, W-wa 1954
 Gawarecki W.H. "Pamiętki historyczne Łowicza", W-wa 1844
 Tarczyński W. "Łowicz. Wiadomości historyczne", Łowicz 1899
 Oczykowski R. "Przechadzka po Łowiczu", Łowicz 1921
 Wegner J. "Studium historyczno-urbanistyczne Łowicza", W-wa 1953, mps PKZ O/W-wa
 Zabytki Architektury i Budownictwa w Polsce, t. VII, z. 9, W-wa 1971

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr Joanna Giżejewska
 V/1980

26. Sprawdził

27. Załączniki