

Nr

54

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół parafialny p.w. św. Antoniego (dawn. protestancki)

2. Miejscowość

OPOCZNO

miasto

3. Wiek

XIV-XIX-XX

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m³

740

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 83

b) użytkowa: 83

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Kieleckie

b) powiat

opoczyński

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła, kamień

b) sklepienia

—

c) stropy

—

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

—

c) piwnic

—

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

3

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Opoczno

3 km

b) autobusowa

na rynku

22. Właściciel i jego adres

parafia rzymsko-katol.

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Kamień, cegła, drewno
Altezyt, wachow. wroblewski
oskarpowana, tykaczka

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

17. Użytkowanie obecne

—

18. Nadaje się do użycia na

—

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

pł. r. (dł. kapt. brzoza)
pł. r. (dł. kapt. brzoza)
1850 r. (dł. kapt. brzoza)
1936/37 J. Straszke

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
IX. 59	stan zachowania b. dobry	0	
IX. 67	stan rozb. dobry		

25. Rejestr zabytku Nr 307

rok 1.XII.1956. miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

stat.

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

8/2

16.12.59

37. Sprawdził dnia

16.12.59

Budowa prezbiterium, przy obecnej kaplicy przy ścianie
zachodniej planu. Budowa muru i tynku, okna pasywnie,
na miejscu walek bocznych absydy, osłonięcie i przetrze-
szenie, nakrycie i kłute, szkieletowe, gładkie, w kapli,
kolebki w murach. Dach z spadzą z tyłu, tynk
wewnątrz, stropogłaz z kratownicą, wiatrownia.