

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół par. p.w. św. Wawrzynia i Tomasa

2. Miejscowość

Łobudnice

gm. ZELÓW

3. Wiek

XVIII

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

1700

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 210 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

łódzkie

b) powiat

bełchatowski

c) gmina

Bujny Szlacheckie

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

Łobudnice

22. Właściciel i jego adres

parafia rzym. kat. w Łobudnicach

23. Użytkownik i jego adres

— " —

24. Inwestor i jego adres

— " —

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " —

17. Użytkowanie obecne

— " —

18. Nadaje się do użycia na

— " —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

17-95 z fundacji
Kazimierza Koryckiego

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

nie zniszczony

XI.1939 r.

— " —

XII.1945 r.

— " —

IX.1965

stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr 165-IX-11

rok 1946

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

kop. 337


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Lok

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



XVIII w, drewniany, szalowany zewnątrz deshami, na zewnątrz poskrzesz i pokryty. Zwrócić uwagę na wschód. Długość świątyni.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 20.X.89

lun

37. Sprawdził dnia 30.IX.1985

Mieczysław Pracuta