

1. Obiekt

Dom mieszkalny


2. Czas powstania

1 poł. XIX w.

3. Miejscowość

Łask

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres Łask

nr hipoteczny pl.15-go Grudnia nr 7

ob. 11 Listopada 7

5. Przynależność administracyjna

województwo sieradzkie

gmina w miejscu

pow. ŁASK

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

województwo łódzkie

powiat Łask

8. Właściciel i jego adres

Urząd Miasta i Gminy Łask

9. Użytkownik i jego adres

lokatorzy

10. Rejestr zabytków

Nr 244/426 data 19.07.1967

autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Budowniczy nieznany, budynek zbudowany prawdopodobnie na początku XIX w., styl klasycystyczny.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja - zlokalizowany we wschodniej pierzei rynku, w jej południowym narożniku, na działce o planie wydłużonego prostokąta, której krótszy bok o dł. 15 m przylega do rynku, po stronie północnej przylega budynek sąsiedni.

Materiał i konstrukcja - budynek murowany z cegły ceramicznej, pełnej, ściany od wewnątrz i na zewnątrz otynkowane, nad partem sklepienia ceglane, kolebkowe z lunetami przy otworach okiennych, nad piętnem stropy drewniane belkowe nagie, dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-kleszczowej z parą ram płatwiowo-stolcowych wzdłuż osi równoległej do pierzei rynku, dach pokryty papą na deskowaniu, schody wewnętrzne na piętro /poddasze użytkowe/ drewniane o konstrukcji policzkowej, jednobiegowe, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, okna skrzynkowe, dwuskrzydłowe /w parterze od strony rynku częściowo wymieniane na okna w ramach stalowych/, drzwi o konstrukcji płycinowej, przeważnie dwuskrzydłowe podłogi drewniane z desek, częściowo w parterze posadzki betonowe.

Rzut i bryła - budynek pałtrowy, niepodpiwniczony z użytkowym poddaszem, zbudowany na planie prostokąta /proporcje zbliżone do kwadratu/, wnętrze dwutraktowe z sienią na całej głębokości budynku łączącą rynek z podwórką wewnętrzną, z sieni jednobiegowe schody na poddasze, w dachu po stronie rynku /zachodniej/ dwuosiowa facjata.

Dach - dwuspadowy z kalenicą równoległą do pierzei rynku i nachyłkiem po stronie południowej, facjata po stronie zachodniej przykryta dachem dwuspadowym, szczyt północny przylega do budynku sąsiedniego.

Elewacje - frontowa /od strony rynku/ pięciosiowa, z facjatą w dachu zamkniętą górą trójkątnym szczytem, układ otworów w parterze nieregularny, szczyt facjaty oddzielony od pozostałej płaszczyzny elewacji profilowanym gzymsiem przechodzącym na bokach w gzyms okapowy dachu nad facjatą, elewacja boczna - południowa dwuosiowa z poddaszem wydzielonym płaskim gzymsiem międzypiętrowym, tylna czterosiowa bez detalu architektonicznego.

Wnętrze i wyposażenie - brak elementów wartościowych poza oryginalnymi sklepieniami kolebkowymi w pomieszczeniach parteru.

Instalacje - budynek wyposażony w instalacje elektryczną i wod.-kanal.

| | | | |
|--|---|---|---|
| 14. Kubatura 1.540 m ³ | 15. Powierzchnia użytkowa 230 m ² | 16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalno-handlowe | 17. Użytkowanie obecne mieszkalno-handlowe |
| 18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja | | 19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania ogólnie średni, zły stan techn. stolarki drzwiowej i okiennej. | |
| 20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie | | | |

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25 Wypełnił mgr inż. arch.
Andrzej Olszewski
marzec 1985 r.

26. Sprawdził