

1. Obiekt

Spichlerz


2. Czas powstania

2 poł. XIX w.

3. Miejscowość

WIELGIE

11. Zdzjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

Gminna Spółdzielnia w Wielgim

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

sieradzkie

województwo

Ostrówek

gmina

pow. WIELGIE

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

żółskie

województwo

Wielg

powiat

8. Właściciel i jego adres

Gminna Spółdzielnia w Wielgim

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr..... data.....

autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

BDZ - Sie



Autor projektu i budowniczy nieznany. Spichlerz zbudowano w 2 poł. XIX w. w stylu klasycystycznym, jako magazyn dla produktów rolnych przy miejscowym dworze. Od 1945 r. własność państwowa. Obecnie wykorzystywany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem przez miejscową GS.

Sytuacja - spichlerz znajduje się we wsi Wielgie, po południowej stronie drogi Łask-Wielun, w odległości około 200 m od skrzyżowania tej drogi z drogą Wielgie-DYMEK, budynek spichrza wzniesiono na niewielkim wzgórzu w bezpośrednim sąsiedztwie dworu /około 50 m na południowy wschód/, w otoczeniu starodrzewu będącego pozostałością parku dworskiego, na południowy zachód od spichrza /około 80 m/ nowe magazyny GS.

Materiał i konstrukcja - budynek murowany, ściany i fundamenty z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej od wewnątrz i na zewnątrz otynkowane, stropy drewniane - belkowe dołem otwarte wsparte na podwójnym rzędzie słupów wzdłuż osi podłużnej budynku za pomocą drewnianych podciągów, schody wewnętrzne międzypiętrowe drewniane, jednobiegowe o konstrukcji policzkowej ażurowe bez przednóżków, więźba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-jatkowej z podwójną ramą stolcową wzdłuż osi podłużnej budynku i ścianką kolankową wzdłuż ścian zewnętrznych, dach dwuspadowy kryty papą na deskowaniu, podłogi z desek, drzwi drewniane z desek na zewnątrz obite blachą, otwory okienne z ościeżkami drewnianymi bez skrzydeł zabezpieczone kratą kowalską z prętów stalowych.

Plan i bryła - budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, zbudowany na planie prostokąta, przykryty dachem dwuspadowym z niewielką facjatą na osi od strony południowej. Wnętrze na parterze podzielone na dwie części poprzecznie, pozostałe kondygnacje jednoprzestrzenne.

Elewacja - frontowa z otworami drzwiowymi na osi każdej kondygnacji, w poziomie podzielona gzymsami międzypiętrowymi, naczyniki i otwory drzwiowe po obu stronach podkreślone płaskimi pilastrami, przedłużonymi w górę ponad linię okapu dachu w sterczyny, elewacja tylna pięcioosiowa podzielona w poziomie gzymsami międzypiętrowymi, elewacje boczne płaskie bez żadnych podziałów.

Wyposażenie i instalacje - brak jakichkolwiek instalacji i elementów wyposażenia.

14. Kubatura 1.740 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 540 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne magazyn zbożowy	17. Użytkowanie obecne magazyn GS
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania średni. - tynki zewnętrzne w bardzo złym stanie technicznym, spękane, odparzone, miejscami brak /odpadły/ - pokrycie dachu w złym stanie technicznym, miejscami nieszczelne, - brak obróbek blacharskich,	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie wymaga remontu w zakresie naprawy ustrojów budowlanych określonych w punkcie 19.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

E. LISICKA
VI. 1983 r.

26. Sprawdził