

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICA P.N. ŚW. ROCHA

2. Miejscowość

ZYGRY

qm. 2Adeim

3. Wiek

XIX

4. Styl

-

5. Kubatura m³

1500 1690

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 150 b) użytkowa: 150

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

2 ha

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne

a) ściany

CEGLA

b) sklepienia

-

c) stropy

DREwno

d) więzania dachu

DREwno

e) krycie dachu

BLACHA

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku KAPLICA

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- II -

17. Użytkowanie obecne

KOŚCIDE PAR.

18. Nadaje się do użycia na

- II -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

IX.1939 R - ZARYS MURÓW

XI.1939 r.

XII.1945 r.

IX.1965 stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr

1285-XII-33/

rok

1947 Nr 421 z dn. 27. XII. 1967r.

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

F-19


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

TAK - KLUCZE NA PLEBANII

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Kaplica z pocz. XIX w., na planie ośmioboku, mura-
wana.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

1x.1965
Mgr inż. arch. DONAT PUTROWSKI

36. Wypełnił dnia 31-X-1959k

Jadwiga Borzecha

37. Sprawdził dnia 16.XI.1959

Starszy Konserwator Zabytk.

li m
(mgr Mieczysław Proch)