

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOLEGIUM JEZUICKIE /KLASZTOR/

2. Miejscowość

RAWA MAZOWIECKA

MIASTO

3. Wiek

I poł. XVII

4. Styl

5. Kubatura m³

6700

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 957 b) użytkowa: 957

20. Przynależność administracyjna

ŁÓDZKIE

a) województwo

b) powiat

RAWA MAZOWIECKA

c) gmina

"

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

14

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

c) lasy

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

~~zdeponowane~~ 4

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

2

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Rawa Maz.

0,4

b) autobusowa

"

0,4

22. Właściciel i jego adres

Kościół Rzymsko - Katolicki

8. Wyposażenie architektoniczne

Portal barokowy data 1613r - fundacja - wzniesiony w I poł. XVII w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Kolegium

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

Klasztor

17. Użytkowanie obecne

Internat

18. Nadaje się do użycia na

Szkoła z internatem

23. Użytkownik i jego adres

Parafia /plebania/ Zasad. Szkoła Metalowa /internat/

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

przebudowany częściowo ok. poł. XVIII w. i w I poł. XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

V.58

zerwany dach

IX.65

Stan dobry /zniszczone elewacje

25. Rejestr zabytku Nr 628 - XI - 43

rok 1955

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

jest



L K J I H G F E D C B A Nr

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł
1958	Wymiana pokrycia dachowego - wykonane przez P.P.R.N.	350,-

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

1959r

1285



Murowany piętrowy, na rzucie prostokąta z ryzalitem. Elewacja zewnętrzna frontowa z gzymsami, ogrodowa oszkarpowana, dach dwuspadowy, portal barokowy. Wewnątrz sklepienia kolebkowe z lunetami.

UWAGA
KARTA PRZEPISANA

Mgr Inż. arch. DONAT PUTKOWSKI
1X.1965

36. Wypełnił dnia 11. IX. 1959

F.M. Milewski

37. Sprawdził dnia 1. X. 1959

St. Konserwator Zarb.
(-) Mgr M. Graczyk

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

Skrót

1. Obiekt zabytkowy

KOLEGIUM JEZUICKIE /KLASZTOR/

2. Miejscowość

RAWA MAZ.

Inwestor

3. Wiek

XVII

4. Styl

5. Kubatura m³

6700

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 957 b) użytkowa: 957

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Łódzkie

b) powiat

Rawa Maz.

c) gmina

— " —

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

14

b) innych pomieszczeń

zdeponowane 4

c) piwnic

2

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Rawa Maz.

9,4

b) autobusowa

— " —

0,4

22. Właściciel i jego adres

Kościół Rzymsko-katolicki

23. Użytkownik i jego adres

Parafia (plebania) i Zesiedlenie
Skoła Katolicka (internat)

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Portal bankowy

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kolegium

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kuchnia

17. Użytkowanie obecne

internat

18. Nadaje się do użycia na

schofę z internatem

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%dbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

V. 1958

zerwany dach

25. Rejestr zabytku Nr 629-XI-44

rok 1955

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

jest

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

skala 1:400

kościół



domownicy

murowany, piętrowy, nie rucie prostokąta z wyzłatem.
Elewacja frontowa z gzymsami kordowymi, ogrodo-
wa okraszona, dach dwuspadowy, portal bara-
nowy. Wewnątrz sklepienie kolebkowe z lunetami.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1958	wykonanie pokrycia dachowego - wykon. przez P. B. W. R. N.	350.000

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 11.IX.1959
Milewski

37. Sprawdził dnia 1.IX.1959
Starszy Konserwator Zabytków
Lipom
(mgr Mieczysław Pracuta)