

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

RUINY ZAMKU KSIAŻAT MAZOWIECKICH

2. Miejscowość

RAWA MAZOWIECKA

MIASTO

3. Wiek

XIV

4. Styl

GOTYCKI

5. Kubatura m³

3200

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 400

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

Łódzkie

a) województwo

Rawa Mazowiecka

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

granit
i cegła

12. Ilość kondygnacji

3

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

a) izb. mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

c) piwnic

1

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

w/m

b) autobusowa

w/m

22. Właściciel i jego adres

Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Rawie Mazowieckiej

23. Użytkownik i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Mury baszty podparte od strony fosy trzema szkarpami. Górna jej część zakończona u góry sklepieniem stożkowym

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

obronne /zamek/

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

zamek

17. Użytkowanie obecne

ruiny

18. Nadaje się do użycia na

24. Inwestor i jego adres

Wojew. Wydział Kultury

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Obecny wzniesiony za Kazimierza Wielkiego XIV w. zniszczony w czasie wojen szwedzkich. Odbudowany 1789r. częściowo rozebrany XVIII, XIX w

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

I.53

Brak części sklepienia i pokrycia dachu

IX.65

Stan dobry /pr. konserw. zab./

rekonst. m. 1957-58 r.

25. Rejestr zabytku Nr 414 - XI - 15

rok 1947

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Tak

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Zamek istniał już na pocz. w. XIV, w r. 1313 bowiem wstępuje już kasztelan nawski. Dzisiejszy jednak zamek powstał prawdopodobnie za panowania Kazimierza W. Dalsze dzieje niedokładnie znane. W czasie wojen szwedzkich poważnie uszkodzony. Odbudowany w r. 1789 przez rostopę Franciszka Lanckorońskiego. Ostatecznie zniszczony, podczas rządów pruskich. Ruiny położone na szczytnym usypisku /grodzisku przedhistorycznym?/ oblany wodą rzeki Rawki i jej dopływu Rylskiej, wśród łąk i rozlewisk. Zachowane: jedna z baszt narożnych /donżon/, resztki murów, tworzących nieregularny czworobok, oraz ślady wysuniętej ku miastu bramy. W głównym swym zrębie mury pochodzą prawdopodobnie z w. XIV noszą pewne ślady późniejszych przeróbek. Baszta ośmioboczna. Z dawnych zabudowań mieszkalnych nie pozostało nic.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1954	Uzupełnienie sklepienia nakrycie dachem prace badawcze	150
1956	Prace murowe	28.470,-
1957	Rekonstrukcja murów obronnych i hełmu wieży	225300,-
1958	Prace wykończeniowe, instalacje, naprawa zniszczeń /huragan/ adaptacja	400,000,-
1959	"	93.141,-

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

UMAGA

KARTA PRZEPISANA

1X.1965 BENAT PUTKOWSKI

36. Wypełnił dnia 30.VI.1953

(-) W. Niemcewicz

37. Sprawdził dnia 9.VII.53

Konserwator W. Niemcewicz