

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

kościół p. w. św. Miłostygi

2. Miejscowość

Mieluszyń

gm. 24TNO

3. Wiek

XVIII

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

6500

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 450 b) użytkowa:

7. Materiał

budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Łódzkie

b) powiat

Poznański

c) gmina

Mieluszyń

a) ściany

kamień

b) sklepienia

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Włoszczowa

17

b) autobusowa

Mieluszyń

22. Właściciel i jego adres

parafia rym. kat. p. w. św. Miłostygi

8. Wyposażenie architektoniczne

gi. ołtarz rokokowy
z bieżącymi obrazami
chrześcijańskimi w kształcie
Torelli - rokokowa
ambona rokokowa

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- " -

17. Użytkowanie obecne

- " -

18. Nadaje się do użycia na

- " -

23. Użytkownik i jego adres

- " -

24. Inwestor i jego adres

- " -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1777-87 zbudowany;
1870 i 1903 r. restaur.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

nie zniszczony

XI.1939 r.

- " -

XII.1945 r.

- " -

IX.1965

stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr

216-X-26

rok 1946

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie F. 305

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

tak

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 25.X.59

lun

37. Sprawdził dnia 30.IX.1961

lun
(mgr Mieczysław Pracuta)



Bezstylowy, orientowany. Murewany. Jednonawowy z transeptem, prostokątnym prezbiterium i 2 niewyłączonymi wieżami od zewnątrz.