

1. Obiekt

RUINA ZAMKU

2. Czas powstania

II ćw. XVI w.

3. Miejscowość

MAJKOWICE

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



Widok od półn.-zach.



4. Adres

Majkowie 1
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo piotrkowskie

gmina Ręczno pow. Piotrków

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975 r.

województwo Radomsko
łódzkie


powiat Radomsko

8. [Redacted]


9. Użytkownik i jego adres
J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr 160/438 data 27.12.1967



autor zdjęć Piotr Bułaciński
data wykonania XI 1992
miejsce przechowywania negatywów PSOZ OW w Piotrkowie Tryb.



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Autor nieznany.

Zamek w Majkowicach zbudowany ok. 1530-1540 w kilku fazach. Najstarszą stanowi od drogi Majkowice-Zbyłowice. Na terenie ogrodzonej dzałki (drewniany płot) znajduje podpiwniczony budynek mieszkalny na planie nieregularnego czworokąta o narożnikach z ciosów. Następnie dostawiono ryzalit północny z klatką schodową oraz basztę. Do ryzalitu północnego dostawiono w końcu XVI wieku jednokondygnacyjną przybudówkę. Kolejna rozbudowa dotyczyła wschodniej części zamku - dobudowano silnie wystający, trzykondygnacyjny ryzalit z otworem bramnym na osi. W 1694 r. ówczesny właściciel zawarł kontrakt na prace murarskie. Wzmocniono narożniki skarpami, uzupełniono sklepienia kładąc w nich posadzkę ceglana. Wojna szwedzkie przeszkodziły w kontynuowaniu prac. Po 1702 r. zamek przestał być użytkowany i popadł w ruinę. Następny właściciel Majkowic Adam Małachowski zamieszkiwał już od 1733 r.

w Bąkowej Górze.

Styl: renesans.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: zamek położony jest w odległości ok. 1 km od rzeki Pilicy, na południowo-wschodzie w odległości ok. 40 m. na wschód -1540 w kilku fazach. Na terenie ogrodzonej dzałki (drewniany płot) znajduje się także budynek mieszkalny obecnego właściciela ok. 18 m na południe od ruin zamku, oraz budynek gospodarczy ok. 50 m na południowy-wschód.

Materiał, konstrukcja, technika: ś c i a n y fundamentów kamienne (gł. 2 m), mury wzniesione z miejscowego kamienia wapiennego, łamanego nieregularnie, wzmacniane w narożnikach dużymi ciosami z piaskowca (petit appareil). Miejscami użyto wtórnie elementów rzeźbionej kamieniarki. Skarpy narożne ceglane. S k l e p i e n i a piwnic kolebkowe z lunetami (w części północno-wschodniej sklepienie kolebkowe). P s a d z k i w piwnicach ceglane - przysypane warstwą gruzu i ziemi. O t w o r y : z kamiennymi obramieniami nie posiadają śladów stolarki.

Rzut: zbliżony do prostokąta, z prostokątnymi ryzalitami od północy i wschodu. W narożniku północno-zachodnim wieża na planie koła w przyziemiu. W zachodniej części budynku fragmenty ścian działowych parteru wskazują na podział na cztery pomieszczenia w dwutrakcie. Między tą częścią a ryzalitem wschodnim mógł istnieć mały wewnętrzny dziedzińczyk. Bryła: zachowały się nieliczne jej partie z basztą w planie koła w przyziemiu, ośmiokąt na pośrodku i pięcioboczna w kondygnacji górnej. Narożnik północno-zachodni ryzalitu północnego do wysokości drugiej kondygnacji, przypora północno-wschodnia ryzalitu północnego do wysokości jednej kondygnacji, przypora południowo-zachodnia zachowana do wysokości ok. 1m.

elewacje: z uwagi na posuniętą ruinę w znacznym stopniu nieczytelne. E l e w a c j a w s c h o d n i a (wjazdowa): zachowane fragment ściany ryzalitu środkowego z otworem wjazdowym przesklepiony odcinkiem łuku, ponad nim zawalona ściana posiadająca niegdyś dwa otwory bez obramień. W zwieńczeniu zachował się fragment gzymsu składającego się z profilowanej listwy i gęsto rozmieszczonych kroksztynów. Inny fragment gzymsu użyto wtórnie w południowej ścianie ryzalitu wschodniego (z rzędem perełek na kroksztynach). Po bokach zachowały się do wysokości jednej kondygnacji dwie przypory ceglane z użytymi fragmentami ciosów kamiennych. P o ł u d n i o w a : całkowicie zniszczona poza narożnikiem południowo-wschodnim podpartym przyporą z cegły i nieregularnych ciosów kamiennych. Z A c h o d n i a : z basztą od północy, posiada pośrodku częściowo zburzone

14. Kubatura -----	15. Powierzchnia użytkowa pow. zabudowy 587 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalne	17. Użytkowanie obecne obiekt nieużytkowany
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Zachowane piwnice, częściowo zasypane. Ściany zachowane głównie w narożnikach budowli	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie - zabezpieczenie istniejących partii murów przed wpływe wiatru (podparcie rusztowaniami), - pokrycie papą górnach partii murów - usunięcie somosiewów.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Wanda Puget, Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. Województwo sieradzkie, t. 1, Warszawa 1990

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Janusz Korczak-Ziołkowski

imię i nazwisko

data XII 1992

26. Sprawdził

imię i nazwisko

data

27. Załączniki

2 wkładki

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
M A J K O W I C E	RUINA ZAMKU	cd. opisu ,zdjęcia

cd opisu wejście do piwnic. Baszta trójkondygnacyjna, okrągła w przyziemiu, ośmiokątna w pośrodku od góry pięcioboczna. Górna kondygnacja wyposażona w otwory okienne o profilowanych, renesansowych obramieniach kamiennych. W dolnej i środkowej kondygnacji występują strzelnice w obramieniach kamiennych typu kluczowego. P ó ł n o c n a : z ryzalitem pośrodku, zachowanym w część zachodniej (dwukondygnacyjnym) z trzema otworami w obramieniach kamiennych. Jeden z nich na poziomopośrednim zachowany częściowo z obramieniem. Locus secreti wspartego na dwóch kamiennych krokosztynach. W części wschodniej zachowane fragmenty przypory ceglanej z dostawionym współcześnie parnikiem. Od zachodu baszta opisana wcześniej.

Wnętrze: zachowały się jedynie trzy piwnice sklepione kolebkowo z lunetami (północno-wschodnia kolebkowo). Do piwnicy południowo-wschodniej prowadzi częściowo zasypany otwór z obramieniem z półkoliście obrobionych ciosów.

Wyposażenie: niezachowane.

Instalacje: brak.

Wkładkę założył: Janusz Korczak-Ziołkowski Xi 1992
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PSOZ OW w Piotrkowie Trybunalskim



Elewacja północna



Elewacja wschodnia



Elewacja południowa



Elewacja zachodnia



Widok od strony pn.-wsch.



Widok baszty od wschodu

1. Miejscowość

MAJKOWICE

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

RUINA ZAMKU

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

zdjęcia



Wnętrze baszty



Wnętrze piwnicy pd.-zach.



Portal wejściowy w piwnicy



Wnętrze piwnicy półn.-wsch.

Wkładkę założył: Janusz Korczak-Ziołkowski Xi 1992
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PS0Z OW w Piotrkowie Trybunalskim



Strzelnica w baszcie



Narożnik w ryzalicie wsch.



Fragment gzymsu w ryzalicie
wschodnim



Kroksztyn w ryzalicie półn.

