

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. p.w. św. STANISŁAWA

2. Miejscowość

RZGÓW

gm. Rzgów

3. Wiek

XVII

4. Styl

późnorennesans

5. Kubatura m<sup>3</sup>

5.640

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 470 b) użytkowa: 470

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo łódzkie

b) powiat łódzki

c) gmina Rzgów

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Łódź

10

b) autobusowa

Rzgów, tramwaj

22. Właściciel i jego adres

Par. nym. kat. w Rzgowie

8. Wyposażenie architektoniczne

Bogata późnorennesansowa dekoracja wnętrza, sklepienie w typie luksemburskim, w przekł. pierwotnym, wzniesione rekonstrukcją 1917. Obiekt główny i 2 brzośce boczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na

"

23. Użytkownik i jego adres

"

24. Inwestor i jego adres

A/155/189 29.08.1967

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zbud. 1630, rest. 1699 i 1752, wznies. spalona 1812, przebudowana w XIX w. i 1917.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczenia i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1953

stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr

123-VII-1

rok 1950 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Nr. 115 z 1927


10. Udostępnienie

pist



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Kościół późnorenansansowy, orientowany murosany.  
Jednonawowy z wąskim wielobocznie zamkniętym prezbite-  
rium i czworoboczną wieżą w fasadzie zach. Przy wej-  
ściu z obu stron obniżone niszczyste mieszczące kłatki schodowe.  
Przy prezb. od pn. prostokątna zakrystia, nad nią na  
piętno słupowe. Przy nawie od pd. kwadratowa knia.  
Nawa oparta słupami. Dachy dwuspadowe

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

II - 1958 - Leon Popławski

37. Sprawdził dnia 12.XI.1959

Starszy Konserwator Zabytków

Pracnia

(mgr Mieczysław Pracnia)



Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół par. św. Stanisława

2. Miejscowość

RZGÓW

3. Wiek

1 poł. XVII

4. Styl

późnorennesans

5. Kubatura m<sup>3</sup>

6.534

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

544.50

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Łódź

b) powiat

Łódź

c) gmina

RZGÓW

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

—

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

—

b) autobusowa

loco

22. Właściciel i jego adres

Parafia Rymsko-Łódzka

8. Wyposażenie architektoniczne

Sklepienia późnorennesansowe z dekoracją stiukową

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

sakralne

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zbud. w 1630 r. restaurowany w 1699 i 1752 r. - wieś spalona w 1812, przebudowany w XIX w. i 1917

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

IX.1965

stan dobry

10. Udostępnienie.

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Nr
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----



## 32. Przebieg prac konserwatorskich


[illegible]

33. Koszty  
w tus. zł

## Przewidywane

Rzeczywiste

### 34. Inspekcje



Późnożenies Ausowy, orientowa-  
wały, muniwały, jedna-  
noweowy z wpiżym prebzt.  
i cwożenone nieca od  
ześrodek. Puy prebiterium prosholstne  
zełnyoxa, uad wie me pxtue shwbcngl.  
Nawa me zełnyox opixter shwpceni.

36. Wypełnił dnia 1X.1959

Irena Portawskie

37. Sprawdził dnia 30.X.1965

Місцубав Працита