

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr 3484  
ŁÓDZKIE

1. Obiekt **D Z W O N N I C A**  
w zespole kościoła paraf. pw. Matki Boskiej Szkaplerznej

2. Czas powstania  
ok. 1800

3. Miejscowość  
L E W I N

4. Adres

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna  
województwo **skierniewickie**  
gmina **Sadkowice**

pow. **RAWA MAZ.**

6. Poprzednie nazwy miejscowości

**Lewin**

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo **łódzkie**  
powiat **rawsko-mazowiecki**


8. Właściciel i jego adres  
**Parafia kościoła rzym-kat.  
pw. MBoskiej Szkaplerznej**

9. Użytkownik i jego adres


**j.w.**

10. Rejestr zabytków

Nr **2080/771** data **27.12.1967r.**



1. Widok od strony zachodniej



1 Kościół  
2 Dzwonnica  
3 Plebania



13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Dzwonnica usytuowana na cmentarzu kościelnym, w północno -zachodnim narożniku, w odległości ok. 14 m od kościoła, nieco poniżej jego poziomu.


Dzwonnica drewniana, szalowana, na podmurówce z kamienia polnego łączącej zaprawą cementowo-wapienną. Ubytki wypełnione cegłami łączonymi cementem. Dzwonnica o konstrukcji niejednolitej, szkieletowej o charakterze słupowo-ryglowym. Między słupami krzyże św. Andrzeja. Dzwony zawieszone na konstrukcji rolkowej, opartej na ścianach wieży dzwonnicy. Dach kryty blachą. Drzwi wejściowe drewniane, prostokątne, jednoskrzydłowe, deskowo-spągowe z zastrzałami. Otworki okienne prostokątne z żaluzjami.

Dzwonnica założona na planie kwadratu.

Bryła zwarta, jednoprzestrzenna, kryta dachem namiotowym z krzyżem pośrodku.

Elewacje oszalowane z desek w układzie pionowym, z symetrycznie rozmieszczonymi prostokątnymi otworami okiennymi; w elewacji północnej prostokątny otwór drzwiowy.

Wyposażenie: dwa dzwony - jeden większy /pęknięty/ "Stanisław" z 1892 r. ważący 120 kg, drugi mniejszy "Michał" z 1956 r. ważący 80 kg.



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu


Dzwonnica wybudowana zapewne ok. 1800 r. równocześnie z budową kościoła parafialnego, który przy udziale parafian wzniosła właścicielka miejscowych dóbr Maria Piekarska.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
80 m <sup>3</sup>	15 m <sup>2</sup>	dzwonnica	dzwonnica
		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		Całości dobry	

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

- 1958 - uzupełnienia podwaliny  
1976 - częściowa wymiana oszalowania, wymiana pokrycia dachowego



SKALA 1:50

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Biblioteka

- Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T.II. woj. łódzkie, z.9. pow. rawsko-mazowiecki. Warszawa 1953
- Kronika parafialna w posiadaniu proboszcza parafii Lewin.
- Rocznik Archidiecezji Warszawskiej z 1966 r.
- Orzeczenie mykologiczno-budowlane kościoła i dzwonnicy w Lewinie. PKZ Warszawa-Henryków. 1977

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

25. Opracował

tekst mgr Krystyna Ciszek, mgr Halina Lisińska, XI 1993

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr Krystyna Ciszek, XI 1993

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. mgr Halina Lisińska, XI 1993

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów PSOZ, Skierniewice

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki



1. Miejscowość L E W I N	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) D Z W O N N I C A	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) plan, przekrój, zdjęcia fot.
-----------------------------	---	--



2. Strona południowa



3. Elewacje północna i zachodnia

Wkładkę założył: K.Ciszek, H.Lisińska XI, 1993  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PSOZ, Skierniewice

Z-d Poligr. Jan Jasiński W-wa, ul. Wolna 13, tel. 12-43-83