

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

SYTUACJA ZAKOŻENIA KLASZTORNEGO CYSTERCÓW

2. Miejscowość

gm. MNISZKÓW
SULEJÓW PODKLASZTORZE

3. Wiek XIII/XV

4. Styl

—

5. Kubatura m³

—

6. Powierzchnia w m² 15000

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

11. Ilość budynków

13

14. Grunty należące do zabytku: 1.5 ha

12. Ilość kondygnacji

—

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

—

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

—

d) wody

—

c) piwnic

—

e) inne

1.5

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KIELCE

b) powiat

OPOCZNO

c) gmina

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

SULEJÓW

1.5

b) autobusowa

SULEJÓW

1.0

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZYM-KATOLICKA
W PODKLASZTORZU
i SPADKOBIERCY

23. Użytkownik i jego adres

—/—

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

—

15. Przeznaczenie pierwotne budynku patrz karty obiektów

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—/—

17. Użytkowanie obecne

—/—

18. Nadaje się do użycia na

—/—

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

patrz karty obiektów

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

D

XI.1939 r.

XII.1945 r.


VI 69

OGÓLNY STAN ZACHOWANIA — ŚREDNI.

10. Udostępnienie

DOSTĘPNE

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich



FOT. J.W.

	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia
VI. 69. *[Signature]*

37. Sprawdził dnia