

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół parafialny p. r. Wniebowzięcia KPMari i św. Jakuba

2. Miejscowość

Szadek

MIASTO

3. Wiek XIV, XV, XVI, XVII.

4. Styl gotycki

5. Kubatura m<sup>3</sup> 80006. Powierzchnia w m<sup>2</sup> 1200  
a) zabytkowa: b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Łódzkie  
b) powiat heradki  
c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

c

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

blacha dachówka

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Szadek

b) autobusowa

Szadek

22. Właściciel i jego adres

Parafia Rr - Kat. v Szadek

23. Użytkownik i jego adres

Parafia Rr - Kat v Szadek

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Polichromie gotyckie. Bogaty wystrój wnętrza: trumeau, portale barokowe, obramienia i inne.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych "

17. Użytkowanie obecne "

18. Nadaje się do użycia na "

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Obecny konsekrowany 1335r.  
Przebudowany XV, 1554, 1788,  
1802, 1868r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

10. Udostępnienie

tak

25. Rejestr zabytku Nr 270 - XIII - 18

rok 1947/850/67  
miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie F. 225, 259, 262 0/86



30. Inwentaryzacja pomiarowa

z 1956r. nr. 189



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1958	Restauracja otłamu głównego / mury i sklepienie	12.000

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Literatura:

Kat. Lab. szt. v Polsce. 1. II. 2. 10 por. lic-  
radki. P.I.S. K-re 1953 str. 26-28.

Dobrowolski: Studie nad średnio-wiecznym  
malarstwem ścinnym v Polsce. Poznań  
1927.

Parcerewski-D.J. Monografia Szadku  
K-re 1870

36. Wypełnił dnia 10 października 1959

Hidecki

37. Sprawdził dnia 9.XI.1959

Starszy Konserwator Zabytków

Pracnia

(mgr Mieczysław Pracnia)

Doły obniżone dwuspadołem nad zakrytą i kaplicę - pulpitową.  
Orientowany. Murowany, cegły o układzie polskim. Trzykondygnatowy  
halowy. Prezbiterium dwuspadowe, zamknięte wielobocznie o  
on odchyłonej ku północy. Korpus czteropiętrowy na planie  
czworokąta z węższym niż ku zachodowi, dołowy i u. główny.  
równy narożniki z prezbiterium i węższym naw boczną.  
Przy prezbiterium od pu. gotycka zakryta i skarbczyk z  
węższym otworowym kłutek; przy murze od pu. gotycka, prostokątna  
na kaplica, od zach. i pd. kłutek. Do świątyni z muru bocznego  
obok arkadami miejsca ortofunkcyjne na filarach. Skle-  
pienie XVII. w murze, prezb. kaplicy i pięciu murów pu. u.  
u bocznego gniazda. W murze pd. i dalszym murze u. pu. niedo-  
u zakryta i skarbcu kłutek.