

1. Obiekt

SPICHLERZ (40)
w zespole folwarcznym


2. Czas powstania

I poł. XIX w.

3. Miejscowość

BISKUPICE

11.



4. Adres

Biskupice
pocz. Charłupia Mała
98-291
m. hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo Sieradz

Sieradz

gmina

pow. SIERADZ

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
I VI 1975

województwo Łódź

powiat Sieradz

8. Właściciel i jego adres
Dom Pomocy Społecznej
Państwowy Zakład Spe-
cjalny dla Dorosłych
Biskupice, Charłupia
Mała 98-291

9. Użytkownik i jego adres

J.W.


10. Rejestr zabytków:

Nr

31801

data

28.12.1967



SPICHLERZ-Biskupice rzut parteru

0 1 2 3 4 5 6 7 8 m
h. 8,35 m

Wieś wzmiankowana w źródłach od 1400 r., zapewne w rękach duchowieństwa. W XVI w. własnością Biskupskich herbu Lis. Następnie w XVI/XVII wieku należała do Liskowskich herbu Lis a w II połowie XVII w. do Rudnickich herbu Lis. W 1664 roku w rękach Stanisława Rudnickiego. Przed 1785 roku własnością Dębskich. Od nich przejął włości Antoni Siemiątkowski i trzymał do 1824 r. Następnym dziedzicem został Józef Siemiątkowski i z nim należy wiązać budowę klasycystycznego spichlerza w I poł. XIX w. Wówczas istniał dwór parterowy kryty gontem. Po Józefie Siemiątkowskim Biskupice przejął baron Aleksander Graeve w 1882 r. a w rok później-jego syn Stanisław. Jego staraniem pobudowano nowy pałacyk neogotycki w 1905 r. Spichlerz jeszcze w I ćw. XX w. posiadał jeszcze szczyt schodkowy. W 1912 r. majątek przeszedł w ręce Artura Dobieckiego a po 1945 r.-za-budowania siedzibą Domu Pomocy Społecznej.

Biskupice położone są dziewięć kilometrów na północny zachód od Sieradza, przy szosie asfaltowej biegnącej z Sieradza do Warty, w terenie dość płaskim, po zachodniej stronie doliny rzeki Warta. Założenie pałacu we znajduje się po obu stronach szosy, i składa się z części rezydencjonalnej i folwarcznej. W obręb części rezydencjonalnej wchodzi obecnie pałac, park, budynek bramny a dawniej-także oficyna, ustawiona po północno-zachodniej stronie pałacu. Na teren parku od strony szosy Warta-Sieradz prowadzi dojazd wysadzany po obu stronach drzewami. Po jego stronie północno-zachodniej rozciąga się prostokątny teren dawnego dziedzińca gospodarczego, ogrodzony siatką i częściowo murem. Obecnie w jego części południowo-zachodniej znajdują się nowe budynki: remiza, sklep i dwukondygnacyjny budynek administracyjno-handlowy. Ewidencje nowany spichlerz położony jest w środku dawnego podwórza, ścianami wzdłużnymi na osi północny-zachód-południowy-wschód i zwrócony elewacją frontową w kierunku północno-wschodnim, tzn. parku z pałacem. Od strony północno-zachodniej spichlerz sąsiaduje z prostokątnie ustawioną stodołą, po 1945 r. skróconą a dawniej zamykającą całkowicie północno-zachodnie obrzeże dziedzińca. Obecnie wnętrze obójścia zajmuje powierzchnia trawiasta, użytkowana jako pastwisko.

MATERIAŁ:

Ściany murewane z cegły ceramicznej, pełnej, zapewne w wątku krzyżowym; zewnętrzne w poziomie parteru o grubości 81 cm, piętra-68 cm, Obustronnie pokryte tynkiem wapiennymi i wapienne-cementowym.

Stropy, sklepienia: w piwnicy sklepienia ceglano, kołobkowe, na łuku edcin-kowym; wsparte na ścianach w których wycięte arkady sklepiene łukiem ko-szowym. Strop parteru i piętra-drewniany, nagi. Balki stropowe (30x30 cm) podciągi (30x30 cm), pionowe słupy (35x30 cm) częściowo ciesane a złącza wzmacnione drewnianymi "tyblami". Balki stropowe wsparte na ścianach zewnętrznych i dwóch podciągach podłużnych niesionych przez pionowe słupy z czterema mleciami.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
2800 m ³	920 m ²	Spichlerz	Spichlerz-magazyn
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
W okresie powojennym przebudowano szczyty, dawniej schodkowe (jeszcze w okresie wpisywania spichlerza do rejestru zabytków; w 1981 r. - już szczyty były przebudowane). W 1996 r. w części piwnic wykonano posadzkę betonową.		Stan techniczny obiektu-średni. Ściany zewnętrzne ogniskowo zawilgocone, stropy i więźba - w stanie dobrym, pokrycie dachu - szczelne. Brak skrzydeł drzwiowych w przybudówce wejściowej, północnej; tam też zawilgocone piwnice.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	
		Uzupełnić oszklenie okien, wykonać nowe drzwi wejściowe do przybudówki pn.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

M.Ertman,Dokumentacja historyczno-architektoniczna pałacyku w Biskupicach.PKZ O/Łódź,1982,w archiwum WKZ Sieradz.
S.Zajączkowski,S.M.Zajączkowski,Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem:łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 r.Łódź 1966,
L.V.Jacques,St.Graeve.Przewodnik po gubernii kaliskiej. Warszawa 1912.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego(....),T.I,s.238.
"Wieś Ilustrowana",1912,z.VII,s.30.
Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna zabytkowego spichlerza w Biskupicach gmina Sieradz.Akademicka Spółdzielnia Pracy,Łódź 1981,mpis w archiwum WKZ Sieradz.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

"Wieś Ilustrowana",1912,z.VII, s. 30.

24. Uwagi różne

25. Opracował

mgr STANISŁAW MAŁYSZKO 1996 r.

tekst

.....
imię, nazwisko, data, podpis

STANISŁAW MAŁYSZKO 1996 r.

plany, rysunki

.....
imię, nazwisko, data, podpis

STANISŁAW MAŁYSZKO 1996 r.

zdjęcia fotogr.

.....
imię, nazwisko, data, podpis

WKZ Sieradz

miejsce przechowania negatywów

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

wkładka nr:1,2,3,4.

1. Miejscowość.....	BISKUPICE	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina.....	Sieradz	SPICHLERZ (10) w zespole folwarcznym	cd opisu, zdjęcia
3. Województwo.....	Sieradz		



2.

Więźba drewniana, o podstawowej konstrukcji krokwiowo-płatwiowej. Krokwie wsparte są na murlatach i płatwiach pośrednich niesionych przez pionowe słupy z mieczami. Zarówno krokwie, płatwie i słupy - z drewna sosnowego, tartego; wtórne.

Dach kryty papą na deskowaniu.

Schody zewnętrzne - murowane z cegły, lustrzane; wejściowe do piwnic - jednobiegowe, murowane z cegły. Schody wewnętrzne na piętro i poddasze drewniane, drabiniaste, z drewnianą balustradą.

Podłogi, posadzki: w piwnicy - ubity grunt, fragmenty bruku ceglanego lub wtórnej posadzki betonowej. Na parterze, piętrze i poddaszu - podłoga drewniana, biała, ułożona na belkach stropowych.

Otwory okienne w kształcie wydłużonego, leżącego prostokąta, okratowane. Okna drewniane, jednoskrzydłowe, krosnowe (parter) i ościeżnicowe (piętro). Okna piętra podzielone szczeblinką pionową na cztery kwatery. Okna piwnic o wykroju zbliżonym do półkola. okratowane.

Główne drzwi wejściowe - drewniane, dwuskrzydłowe, pełne, deskowo-listwowe, jednostronnie (od zewnątrz) opierzone ozdobnie deskami ułożonymi w górnej i dolnej części skrzydeł - w jodełkę a w części centralnej tworzące motyw romboidalny. Drzwi wejściowe do przybudówek - także drewniane, dwuskrzydłowe, pełne, deskowo-listwowe, na zawiasach pasowych.



3.



4.



5.




6.



7.



8.



9.

1. Miejscowość.....	BISKUPICE	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina.....	Sieradz	SPICHLERZ (10) w zespole folwarcznym	cd opisu, zdjęcia
3. Województwo.....	Sieradz		



10.



11.

Spichlerz wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta, jednopomieszczeniowy w poziomie parteru, piętra i poddasza; piwnice - w części północno-zachodniej i południowo-wschodniej, z osobnymi wejściami z zewnątrz z kwadratowych przybudówek mieszczących schody. Wnętrza parteru, piętra i poddasza podzielone dwoma rzędami słupów niosących tragarze lub płatów.

Bryła spichlerza - zwarta, częściowo podpiwniczona, piętrowa, w kształcie leżącego, wydłużonego prostopadłościanu nakrytego niskim dachem dwuspadowym.

Elewacje otynkowane gładko, symetryczne, rozdzielone gładkim pasem międzykondygnacyjnym, zwieńczone wydatnym, profilowanym gzymsem, przeprute w poziomie parteru i piętra otworami okiennymi w kształcie leżącego, wydłużonego prostokąta. Elewacja frontowa (północno-wschodnia) symetryczna, siedmioosiowa, z przyściennym, wtopionym pseudopertykiem w wielkim porządku. Pseudopertyk poprzedzony schodami lustrzanymi, z czterema półkolumnami pogrupowanymi w pary, tokańskimi, z wydatnymi bazami; zwieńczony niskim, trójkątnym naczółkiem obwiedzionym gzymsem. Na osi pseudopertyku otwór drzwiowy a w poziomie piętra - otwór okienny. Elewacja południowo-zachodnia również symetryczna, siedmioosiowa, z częścią środkową artykułowaną lizenami pogrupowanymi w pary, boniowanymi w tynku. Elewacje szczytowe - z jednoosiową przybudówką wejściową do piw-




42.



44.



43.



1. Miejscowość.....	BISKUPICE	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkladki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina.....	Sieradz	SPICHLERZ (10) w zespole folwarcznym	cd opisu, zdjęcia
3. Województwo.....	Sieradz		



15.

nicy, nakrytą niskim dachem dwuspadowym; dwuosiove w poziomie piwnic i parteru a trójosiowe-w poziomie piętra, z otworami okiennymi piwnic i na osi szczytu-o wykroju półkola. Instalacji elektrycznej-brak.





17.



18.



16.



1. Miejscowość.....	Biskupice	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina.....	Sieradz	Spichlerz(10)w zespole folwarcznym	spis zdjęć:
3. Województwo.....	Sieradz		

1. Widok ogólny spichlerza od strony pd.-wsch.
2. Wnętrze spichlerza-strop
3. Strop drewniany, nagi-piętro
4. Wnętrze poddasza-wieżba
5. Wnętrze piwnic-sklepienia
6. Wnętrze parteru-otwory okienne
7. Okno piwnic-ściana szczytowa
8. Główne drzwi wejściowe
9. Okno piętra
10. Boniowane lizeny, elewacja zachodnia
11. Elewacja szczytowa-południowa
12. Elewacja zachodnia
13. Pseudoportyk frontowy-bazy półkolumn
14. Gzyms wieńczący
15. Pseudoportyk frontowy
16. Widok ogólny spichlerza od pd.
17. Elewacja pn.
18. Przybudówka wejściowa-północna
19. Pruska mapa topograficzna-ok. 1940 r.
20. Xero zdjęć z 1912 r. "Wieś Ilustrowana" 1912, z. VII, s. 30.-spichlerz w centrum tableau.

S. MAŁYSZKO 1996 r.

Wkładkę założył:

WKZ Sieradz (imie, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:



20.

