

ŁÓDZKIE

3526

1. Obiekt

PAR.
Kościół pw. Św. Katarzyny

2. Czas powstania



około 1610 r.

3. Miejscowość


PODDEBICE

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

PODDEBICE



1. KOŚCIÓŁ
2. BZKOWNICA
3. KAPLICA



Andrzej Olszewski
sierpień 1987 r.
BDZ Sieradz



autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

4. Adres Poddebice Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Katarzyny

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo sieradzkie

gmina Poddebice
pow. PODDEBICE

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

województwo łódzkie
powiat łęczyca

8. Właściciel i jego adres

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Katarzyny - Poddebice

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr. 226 / 101 data 10.10.1967

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Kościół późnorenesansowy zbudowany około 1610 r. rozbudowany w roku 1895.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja - zlokalizowany w centrum Poddębic, usytuowany, orientowany na wzgórzu, zamyka północną pierzeję rynku, orientowany, otoczony murem parkanem, w którego południowo-zachodnim narożniku brama z dzwonnica, w części południowej ogrodzenia, na wysokości zamknięcia, prezbiterium kościoła kaplica grobowa rodziny Zakrzewskich, wzdłuż parkanu drzewa.

Materiał i konstrukcja - murem, ściany z cegły ceramicznej pełnej, od wewnątrz i na zewnątrz otynkowane, w nawie głównej i prezbiterium sklepienia kolebkowe z lunetami na gurtach, w nawach bocznych sklepienia krzyżowe, sklepienia pokryte ornamentem okuciowym, pola zdobione rozetami, filary między nawami ceglane na planie krzyża łacińskiego, dach drewniany o ustroju krokwiowo-płatwiowym z kleszczami i ramą stolcowo-płatwiową stężoną zastrzałami wzdłuż osi podłużnej, dach pokryty dachówką ceramiczną na łąkach drewnianych, uszczelniany zaprawą, nad nawami bocznymi i kaplicą dach pokryty blachą, okna nieotwierane wypełnione kolorowym szkłem w ramach metalowych, drzwi drewniane, o konstrukcji płycinowej, posadzki kamienne.

Plan i bryła - trzynawowy, bazylikowy z prezbiterium zamkniętym wielobocznie, nawy trójprzęskowe, w przyziemiu pierwszego piętra nawy od strony fasady - kruchty i pomieszczenia pomocnicze oraz kręte schody na chór i wyżej na poddasze, prezbiterium jedno-przęskowe, po bokach zakrystia i magazynek, po stronie północnej do prezbiterium na przedłużeniu nawy bocznej przylega kaplica przekryta kopułą, w nawie głównej i prezbiterium sklepienia kolebkowe z lunetami, w nawach bocznych i kruchtach sklepienia krzyżowe, kościół nie posiada wieży, od zachodu zamknięty fasadą z trójkątnym szczytem, dach nad nawą stromy dwuspadowy przechodzący nad wielobocznym zamknięciem prezbiterium w namiotowy z ośmioboczną w planie sygnaturką na kalenicy w miejscu styku nawy z prezbiterium zwieńczoną cebulastym hełmem, dachy nad nawami bocznymi jednospadowe o niewielkim kącie nachylenia połaci, nawy boczne od strony fasady zamknięte szczytami, kaplica po stronie północnej prezbiterium ośmioboczna w planie /ponad poziom przyziemia/ przykryta dachem namiotowym z pseudolatarnią w zworniku /bez otworów/, naroża nawy i prezbiterium oszkarpowane.

Elewacje - fasada zachodnia złożona z trzech części, środkowa wyższa odpowiadająca nawie głównej wydzielona dwiema skośnymi narożnymi szkarpmi nawy, naroża szkarp boniowane, na osi w przyziemiu wejście główne ujęte w portal złożony z dwóch pilastrów

14. Kubatura 10100 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 780 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne świątynia katolicka	17. Użytkowanie obecne świątynia katolicka
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania ogólnie dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25 Wypełnił mgr inż.arch.
Andrzej Olszewski

26. Sprawdził

1. Miejscowość PODDĘBICE	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) kościół	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
-----------------------------	---	--

po bokach, podtrzymujących belkowanie na którym trójkątny szczyt wsparty na dwóch mniejszych pilastrach, poniżej po bokach spływy wolutowe, pilastry z profilowanymi bazami i głowicami, kanelowane, otwór przesklepiony płaskim łukiem, wyżej dwa symetrycznie rozmieszczone okrągłe otwory okienne na chór, nad nimi trójkątny szczyt wsparty na bogato profilowanym gzymsie przechodzącym w elewacjach bocznych w gzyms okapowy, szczyt bogato rozrzeźbiony, gzymsami, pilastrami pola między nimi wypełnione arkadowymi wnękami w profilowanych obramieniach, po bokach wolutowe spływy, części boczne fasady symetryczne ze szkarpami na narożach będącymi jakby przedłużeniem ścian, w przyziemiu na osiach wejścia boczne, górą zamknięte trójłatnymi szczytami o podobnym charakterze architektonicznym, jak główny szczyt fasady, po stronie północnej części środkowej widoczna apsyda kryjąca kręte schody na chór i poddasze elewacje boczne czteroosiowe, podzielone w pionie szkarpami na cztery równe pola, w poziomie dwie części - nawa boczna, i wystająca ponad dach nawy bocznej nawa główna z wysokim dachem pokrytym dachówką, nawy oddzielone od połąci dachowych bogato profilowanymi gzymsami okapowymi, naroża szkarp i otworów okiennych boniowane, podobne w charakterze elewacja tylna /zamknięcie prezbiterium/ nawa boczna południowa zamknięta od wschodu szczytem dwu-poziomowym z wolutowymi spływami, boczna północna z ośmioboczną w planie kaplicą przykrytą dachem namiotowym.

Wyposażenie i instalacje - instalacja elektryczna i c.o. ołtarze barokowe.



Wkładkę założył: Andrzej Olszewski sierpień 1987

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

