

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. ŚW. KATARZYN

2. Miejscowość
PODDEBICE

MIASTO

3. Wiek XVII		4. Styl Renesans późny		5. Kubatura m ³ 10800		6. Powierzchnia w m ² a) zabytkowa: 820 b) użytkowa:		20. Przynależność administracyjna a) województwo: ŁÓDZKIE b) powiat: PODDEBICKI c) gmina:			
7. Materiał budowlany		Przed zniszczeniem		Po odbudowie		11. Ilość budynków 1		14. Grunty należące do zabytku:		ha	
a) ściany		cegła				12. Ilość kondygnacji		a) ogrody stylowe			
b) sklepienia		cegła				13. Użytkowanie wnętrza według ilości:		b) sady i grunty uprawne		1 ha	
c) stropy						a) izb mieszkalnych		c) lasy			
d) wiązania dachu		drewno				b) innych pomieszczeń 11		d) wody			
e) krycie dachu		dachówka				c) piwnic		e) inne			
3. Wyposażenie architektoniczne Ołtarz główny i ambona XVII w. Późny renesans						15. Przeznaczenie pierwotne budynku Kościół Par.					
						16. Użytkowanie w latach ubiegłych "					
						17. Użytkowanie obecne "					
						18. Nadaje się do użycia na					
9. Autorzy i data budowy i przebudowy Zbud. 1610r., w 1895 rozbudowany						19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy					
Data		O P I S				Zniszczenia %		Odbudowa %			
VIII.1939 r.		Niezniszczony									
XI.1939 r.		"									
XII.1945 r.		"									
IX.65		Stan dobry									
10. Udostępnienie Tak						25. Rejestr zabytku Nr. 399-V-18/ rok 1947/Nr 101 z dn. 10.X.1964r. miejsce przechowywania					
						26. Nazwa księgi hipotecznej		27. Nr hipoteczny			
						28. Akta					
						29. Fotografie F.D/66					
						30. Inwentaryzacja pomiarowa					


31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich




Ro

K o s z t



h=



RYWEK

2

SKALA 1:400

33. I
w

Orientowany. Murowany. Pierwotnie jednonawowy z wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Od pn. przy prezbiterium prostokątna zakrystia i kaplica na planie kwadratu, przy nawie okrągła wieżyczka z klatką schodową na chór i nad sklepienia. Nawy boczne, chór muzyczny i skarbczyk dobudowane 1895r. Ściany wnętrza rozcłonkowane pilastrami dźwigającymi belkowanie z wydatnym gzymsem. Kaplica sklepioną ośmiopoliową kopułą z latarnią, na bębnie wspartym na żagielkach na kopule dekoracja stiukowa. Zewnątrz kościół ozdobiony. Dachu dwuspadowe.

35. Uwagi różne

*Uwaga!
Karta opisowa
IX.1965*

36. Wypełnił dnia 27.X.1959

H. Bozgelia

37. Sprawdził dnia 16.XI.1959

*St. Koss. Zabylk,
(-) Mgr M. Praceuta*

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Gieradachni

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. ŚW. KATARZYN

2. Miejscowość

PODDĘBICE

gm. Poddębice

3. Wiek XVII

4. Styl RENESANS

5. Kubatura m³

10 800

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 620 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

ŁÓDZKIE

b) powiat

PODDĘBICKI

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

1 ha

a) kolejowa

PODDĘBICE

b) autobusowa

PODDĘBICE

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA W PODDĘBICACH

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku KOŚCIÓŁ PAR.

23. Użytkownik i jego adres

- II -

OLTARZ GŁÓWNY I AMBONA XVII W. - PÓŹNY RENESANS

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- II -

17. Użytkowanie obecne

- II -

24. Inwestor i jego adres

- II -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

25. Rejestr zabytku Nr 399-V-18

rok 1947

miejsce przechowywania

ZBUD. 1610 R.; W 1895 ROZBUDOWANY

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

NIE ZNISZCZONY

XI.1939 r.

- II -

XII.1945 r.

- II -

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie F. D/66


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

TAK.

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Kościół z n. XVII późnoreniesansowy. Murenany. Orientowa
ny. Trójnawowy. Szczyty rekonstruowane.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 27.X.1959r.
Jadwiga Borzseka

37. Sprawdził dnia 16.XI.1959
Starszy Konserwator Zabytków
[Signature]
(mgr Mieczysław Pracuta)