

ŁÓDZKIE

3524

1. Obiekt

356/2

Dzwonnica


2. Czas powstania

XVII w. 1 poł.

3. Miejscowość

PODĘBICE

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

Podębice - Parafia Rzymsko-Katolicka

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo sieradzkie

gmina Podębice

powiat POW. PODĘBICE

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

województwo łódzkie

powiat Łęczyca

8. Właściciel i jego adres

Parafia Rzymsko-Katolicka-
Podębice

9. Użytkownik i jego adres


J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr ~~227~~ 1710 data 10.10.1967

Andrzej Olszewski
sierpień 1987
BDZ Sieradz

autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Zbudowana w pierwszej połowie XVII w.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja - zlokalizowana w centrum Poddębic, w południowo-zachodnim narożniku parkanu otaczającego wzgórze, na którym kościół paraf. pw. Św. Katarzyny zamykający północną pierzeję rynku, w odległości około 30 m. na wsch, przy ogrodzeniu kaplica rodziny Zakrzewskich, przed dzwonnica jednobiegowa, szerokie, reprezentacyjne schody prowadzące na plac rynku.

Materiał i konstrukcja - w dolnej części /przyziemia/ murowana z cegły ceramicznej, ściany tynkowane, brama na przestrzał zamknięta po obu stronach górą łukami, wewnątrz sklepienie kolebkowe, piętro drewniane o konstrukcji słupowej, dach drewniany, krokwiowy, pokryty blachą.

Plan i bryła - zbudowana na planie kwadratu, piętrowa, z bramą na przestrzał zamkniętą górą łukiem pełnym, dach czterospadowy, namiotowy.

Elewacje - od strony kościoła i rynku z bramą w przyziemiu, zamkniętą górą łukiem, część murowana podzielona w poziomie nad bramą dwoma płytkimi uskokami, zamknięta profilowanym gzymsem na kroksztynach, piętro drewniane z parą symetrycznych otworów zamkniętych górą łukami, wyżej dach; elewacje boczne o analogicznym charakterze i podziałach, bez otworów w przyziemiu.

14. Kubatura 200 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 40 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne dzwonnica	17. Użytkowanie obecne dzwonnica
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania ogólnie dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25 Wypełnił mgr inż. arch.
Andrzej Olszewski

26. Sprawdził