

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

SIERADZKIE

1. Obiekt zabytkowy

SPICHLERZ

3. Wiek XVIII

4. Styl BUDOWN.  
DREWNIANY5. Kubatura m<sup>3</sup>

1960

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup> 390

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał  
budowlanyPrzed znisz-  
czeniemPo  
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

DREWNO

b) sklepienia

c) stropy

DREWNO

d) wiązania  
dachu

e) krycie dachu

GONT

12. Ilość kondygnacji

3

13. Użytkowanie wnętrza  
według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

3

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

SPICHLERZ

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

NIEZN. 1777.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-  
czenia  
%Odbu-  
dowa  
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1951

REMONT

10. Udostępnienie

TAK

2. Miejscowość

SKOMLIN

gmina Wp.

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

ŁÓDZKIE

b) powiat

WIELUN

c) gmina

SKOMLIN

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość  
od stacji  
w km

a) kolejowa

MOKRSKO

5

b) autobusowa

ŁOC

22. Właściciel i jego adres

GMINA SPÓŁDZ. SAM. CHEŁPSKIEJ

23. Użytkownik i jego adres

J.W.

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr 958

rok 30 XII 1967

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-  
teczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1952	WYMIANA POKRYCIA GONTOW. OGOLNY REMONT	240

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

KATAL. ZAB. L. II str 378

*Prof. Zdzisław Stachurski*

36. Wypełnił dnia 18.VIII 1966

*Lubron*

37. Sprawdził dnia

DREWNIANY, KONSTRUKCJI  
Z RĘBOWEJ NA RZUCIE  
WYDEŁUŻONEGO PROSTOKĄTA.  
DACH DWUSPAŁOWY Z OKAPEM  
WSPARTYM NA BELKACH STRO-  
POWYCH.

