

Nr 6

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

1114 KOŚCIOŁ PAR. p.w. W.W. Świętych

2. Miejscowość

BABICE

gm. w. m.

113

3. Wiek

XVIII

4. Styl KLASYCZNY

barokowy

5. Kubatura m<sup>3</sup>

5760

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 640 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KRAKOWSKIE

b) powiat CHRZANOW

c) gmina BABICE

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła  
kamień

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

8

d) wody

—

e) krycie dachu

dachówka  
blecha

c) piwnic

—

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

KWACZAKA

6

b) autobusowa

BABICE

0,2

22. Właściciel i jego adres

parafia m.p. - kat. w Babicach

8. Wyposażenie architektoniczne

Fryz portali barokowe  
sklepienia kolebkowo-krzyżowe  
i z lunetami. Wystrój wnętrza  
barokowy

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j. w.

17. Użytkowanie obecne

j. w.

18. Nadaje się do użycia na

j. w.

23. Użytkownik i jego adres

j. w.

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1763 p.m. b.p. Kapetan Sotyk:  
pożytkownicy w 1891-8 r. p.m. planów  
Franciszka Chaberskiego, wieś w 1909  
u r. 1946 naprawa wnętrza, dachu  
wej nowe pokrycie dachu i wieś, nowe  
fragmenty ścian i innych elementów  
ni wojennymi

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

X 1959

1267

umocnienie ścian: białe i czerwone  
i dachy stopnia wieś

stan techniczny dobry

STAN DOBRY

25. Rejestr zabytku Nr

A-299

rok 21 IX 71

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich



Fot. 1967  
(2)  
←


33.



Wyszczególnienie prac

Koszt  
tys. zł

BAROCCO DOW CHRYZANTIV - KOSCIÓŁ  
WYS DO GŁOŚNIW OK 9m



czywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 8 X 1959

Stanisław Być

37. Sprawdził dnia X 1. 1967

Włodzisław