

Nr 13 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

DOM, RYWEK NR 14

2. Miejscowość

BOCHNIA

nr 14

3. Wiek

XVIII, XIX

4. Styl

bar. cech stylowy

5. Kubatura m³

2650

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa: 330

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KRAKOWSKIE

b) powiat

BOCHNIA

c) gmina

BOCHNIA

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

cegła
kamień i piwn.

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

obrusno

a) izb mieszkalnych

7

c) lasy

—

d) więzania dachu

obrusno

b) innych pomieszczeń

8

d) wody

—

e) krycie dachu

blachówka

c) piwnic

5

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

BOCHNIA

2 km

b) autobusowa

BOCHNIA

w/m

22. Właściciel i jego adres

Przewodnik Miejskiej Rady Narodowej
w Bochni

8. Wyposażenie architektoniczne

Stara stolarka okienna
z okuciami i antabami

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalny - handl.

17. Użytkowanie obecne

mieszkalny - handl. - użytkowe

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

23. Użytkownik i jego adres

Woj. Przedsiębiorstwo Handlu Spoż. (sklep)
Zdzisław Francuski
Antonina [redacted]

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Wbudowany w XVIII,
przebudowany w XIX

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

IX 1959

Stan techniczny dobry. Trwająca
prace remontowe. Wymiana
łazienki i kuchni nowego budynku

5%

1967

Stan dobry.

25. Rejestr zabytku Nr

104/12/60

rok

3. 04. 1960

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

Woj. Koms. Tab. w Bochni

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Dostępny

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

28.9.67

Włodzisław Włodarczyk

37. Sprawdził dnia

V. 1967

M. Kozłowski

J. Kozłowski

Al. Włodarczyk

BOCHNIA, P. BOCHNIA - DOM, KUTER NR. 13
WYS. DO GZYMŚLI OK. 800

PN

