

Nr

I

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

## 1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ parafialny p.w. św. Michała Archanioła

2. Miejscowość  
BINAROWA

gm. BIECZ

3. Wiek  
1 poł. XVI w.4. Styl arch.  
ludowa-gotyck5. Kubatura m<sup>3</sup>  
1800 m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup> 300 m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: b) użytkowa:

## 20. Przynależność administracyjna

a) województwo rzeszowskie

b) powiat Gorlice

c) gmina w.m.

7. Materiał  
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza  
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

-

c) lasy

-

d) wiązania  
dachu

drewno

b) tanich pomieszczeń

5

d) wody

-

e) krycie dachu

blacha

c) piwnic

-

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość  
od stacji  
w km

a) kolejowa

Biecz

5

b) autobusowa

w.m.

22. Właściciel i jego adres

Parafia rzym.kat. w Binarowej

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

## 8. Wyposażenie architektoniczne

Wnętrze pokryte polichromią:  
stropy 1 poł. XVI w. ściany na-  
wy i prezb. ok. 1641-50, kaplica  
i zakrystia ok. 1670. Bogate wy-  
posażenie również polichromowa  
ne, obrazy i rzeźby m.in. z w.  
XV.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-  
czenia  
% Odbu-  
dowa  
%

VIII. 1939 r.

nie zniszczony

XI. 1939 r.

j.w.

XII. 1943 r.

j.w.

VI. 1969

Zaniedbany

25. Rejestr zabytku Nr 22-2N

rok 26. 11. 1968 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-  
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie  
za pośrednictwem  
proboszcza



