

1. Obiekt

ZESPÓŁ DWÓRSKO - FOLWARCZNO - PARKOWY

2. Czas powstania

XV w., 1.poł.

XIX w. ok.1880 r.

3. Miejscowość

B R O D Y

4. Adres

Brody, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

ska

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo bielskie

gmina Kalwaria Zebrzydowska

pow. WADOWICE

6. Poprzednie nazwy miejscowości

-

7. Przynależność administracyjna
przed 1. VI. 1975 r.

województwo krakowskie

powiat Wadowice

8. Właściciel i jego adres

Urząd Miasta i Gminy w
Kalwarii Zebrzydowskiej

9. Użytkownik i jego adres

Państwowe Przedsiębiorstwo
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

10. Rejestr zabytków

Nr A - 546/87/95 data 24.12.1987

01.12.1995

530



Dwór od południowego-zachodu



d. Spichlerz od północnego-wschodu



Pierwsze wzmianki historyczne o wsi pochodzą z lat 80-tych XIV w. W 1385 właścicielem miejscowości był Mikołaj z Brodów. W 1488 r. wieś należała do Tomasza z Rachwałowic. W 1559 r. posiadał je Mikołaj Zebrzydowski, później przeszła w ręce jego spadkobierców. W 1667 r. drogą koligacji rodzinnych otrzymali ją Czartoryscy. W tym roku źródła potwierdzają istnienie we wsi dworu i zabudowań folwarcznych. W 1835 r. Czartoryscy sprzedają miejscowość Janowi Kantemu Brandysowi. W posiadaniu Brandysów majątek znajdował się przez cały wiek XIX. W latach 1835 - 45 Brandysowie wybudowali zachowany do dzisiaj dwór. W zespole istniał już wtedy browar, gorzelnia i tartak wodny. W 2. poł. XIX w. ukształtował się trwale zachowany do dzisiaj układ przestrzenny założenia dworsko-parkowo-folwarcznego wraz z zabudową. Zapewne z inicjatywy Brandysów wzniesione zostały budynki gorzelnii, browaru, spichlerza, stajni, młyna. W 1905 r. wieś kupił Ludwik Zygmunt hrabia Jaxa Dębicki, ale w 1910 r. posiadał ją już Bronisław Schwanitz Szwantowski. W 1911 r. majątek przeszedł w ręce Louisa N. Hammerlinga, reemigranta ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W 1920 r. Hammerling rozbudował folwark. Powstają wtedy m.in. domy mieszkalne dla robotników rolnych. W 1926 r. majątek zostaje sprzedany Związkowi Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Polsce (późniejszego ZNP). W okresie okupacji stanowił własność Generalnego Gubernatorstwa. Po wyzwoleniu posiadłość rozparcelowano, a dwór i folwark został przejęty przez Spółdzielnię Ogrodniczą. W 1949 r. dwór, park i folwark przekazano Zakładowi Przemysłu Owocowo-

Sytuacja. Wieś Brody położony jest koło Kalwarii Zebrzydowskiej, przy szosie E-7, Kraków Cieszyn. Zajmuje tereny w dolinie rzeki Cedron. Na północy graniczy z Zebrzydowicami, na wschodzie z Izdebnikiem, od południowego-wschodu z Lanckoroną (częściowo zajmuje stok Lanckorońskiej Góry), od południowego-zachodu ze wsią Bugaj i od zachodu z Kalwarią Zebrzydowską. Wzdłuż granicy z Kalwarią Zebrzydowską prowadzi linia kolejowa Kraków - Zakopane. Zespół dworsko-folwarczno-parkowy położony jest w centrum wsi, około 300 m na północ od ciągu szosy E - 7 i około 400 m na południowy-wschód od stacji kolejowej "Kalwaria-Lanckorona". Zajmuje teren o nieregularnym obrysie i o urozmaiconej konfiguracji, opadający od zachodu w kierunku Cedronu, a wznoszący się łagodnie w kierunku wschodnim. Przez środek założenia na osi północ-południe przepływa rzeka Cedron. Dwór, park oraz dawne zabudowania folwarczne (ob. budynki Państwowego Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego) położone są na wschodnim brzegu rzeki. Do zespołu prowadzi droga dojazdowa krzyżująca się z drogą do dworca PKP "Kalwaria-Zebrzydowska", od zachodu przecinająca Cedron, za mostkiem rozwidlająca się w kierunku parku i dworu i w kierunku zabudowań gospodarczych. Aktualnie granice założenia obejmują: w części północno - wschodniej budynek dworu z parkiem krajobrazowym w kierunku zachodnim ciągnącym się aż po ciek Cedronu, w części południowo-wschodniej dawne zabudowania folwarczne (ob. budynki produkcyjne i gospodarcze zakładu przetwórczego) i łąkę nad rzeką na południe od drogi dojazdowej. Na zachodnim brzegu Cedronu, w części północno-zachodniej znajdują się tereny działek pra-, w części południowo-zachodniej łąka. Wzdłuż drogi dojazdowej usytuowane są dawne folwarczne budynki mieszkalne (obecnie domy pracowników zakładu przetwórczego), a w ich sąsiedztwie dawny spichlerz. Zespół ogrodzony jest: od północy częściowo ceglany murem, częściowo siatką metalową, częściowo brak ogrodzenia; od północnego-wschodu ogrodzeniem z drucianej siatki z gospodarczą bramą wjazdową. Od strony zachodniej, na całej długości założenia, mur ceglany w którym główna brama wjazdowa. Część południowa i południowo-wschodnia ogrodzona metalową siatką.

Kompozycja. Kompozycję zespołu określić można jako zwartą swobodną. Głównym budynkiem zespołu jest obiekt rezydencjonalny - dwór usytuowany w północno-wschodniej części założenia na terenie parku krajobrazowego. Późnoklasycystyczny (sprzed 1845 r.). Ze śladami pierwotnego rozplanowania, widocznego na planie katastralnym z 1845 r. Murowany, piętrowy, częściowo podpiwniczony. Na planie wydłużonego prostokąta, od zajazdu z trzema wydatnymi ryzalitami, od ogrodu z krótkim, prostokątnym skrzydłem prze narożniku północno-wschodnim i z nowszą dobudówką przy narożniku północno-zachodnim. Dwutraktowy. Na osi sień i klatka schodowa z drewnianymi schodami trójbiegowymi, symetrycznymi. Po bokach po dwa trakty pokoiów, przedzielonych na parterze i w części wschodniej piętra korytarzami (na parterze układ wnętrza częściowo zmieniony). Wnętrza nakryte niemal wyłącznie sufitami. Na zewnątrz między kondygnacjami gładki pas ujęty gzymsami gurtowymi; ściany parteru pokryte neorustyką. Obramienia okien piętra profilowane, z gzymsami. Środkowy ryzalit zwieńczony trójkątnym frontonem; przed nim na czterech kolumnach balkon z żelazną balustradą klasycystyczną. W narożniku południowo-zachodnim, na piętrze loggia filarowa. Dach czterospadowy, z którym złączone siodłowy i trójspadowe dachy występów. Dachy kryte papą na deskowaniu. Piwnice usytuowane tylko pod tylnym traktem skrzydła głównego. Murowane z cegły, nakryte sklepieniami kolebkowymi i kolebkowymi z lunetami, o

14. Kubatura w kartach szczegółowych	15. Powierzchnia użytkowa 12.7332 ha	16. Przeznaczenie pierwotne rezydencjonalno - gospodarcze	17. Użytkowanie obecne zakład przetwórstwa owocowo - warzywnego
---	---	--	---

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

c.d. punktu 12

Warzywnego. W latach 1949 - 56 przeprowadzono szereg przekształceń w istniejących budynkach gospodarczych i produkcyjnych. W użytkowaniu Państwowego Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego dawny zespół dworsko - parkowo - folwarczny w Brodach znajduje się do dzisiaj.

W latach 1949 - 56 przeprowadzone zostały przebudowy i rozbudowy istniejących budynków zabytkowych - dawnej gorzelni, d. browaru, d. młyna, d. stajni i d. magazynu zbożowego. Około 1960 r. przebudowane zostały budynki mieszkalne, a także przeprowadzono szereg przekształceń w budynku dworu.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

- dwór należy zachować w obecnym rzucie, bryle i gabarycie. Konieczne przeprowadzenie bieżących napraw. Konieczne zachowanie wyposażenia wnętrza (stolarka, parkiety, klatka schodowa, piece).
- konieczne uporządkowanie terenu parku poprzez weliminowanie chaotycznego nasadzenia krzewów i młodych samosiewów, zlikwidowanie z terenu parku drewnianych szop, objęcie parku stałą ochroną konserwatorską i konserwacją zieleni. Niezbędne opracowanie projektu rewaloryzacji i zagospodarowania parku.
- należy uporządkować teren dawnego folwarku poprzez likwidację niepotrzebnej, nie wykorzystywanej zabudowy (szopki, wiaty), ewentualne nowe obiekty wprowadzać tak, aby nie zakłócały historycznego układu przestrzennego.

Pomimo nie najlepszego stanu zachowania założenie jako powinno być wpisane w całości do rejestru zabytków.

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Zmiana przeznaczenia gospodarczego zespołu doprowadziła po 1945 r. do dewastacji założenia. Zachowane budynki folwarczne zostały w znacznym stopniu przebudowane i zmieniły swoje funkcje. Ich stan techniczny wymaga przeprowadzenia remontów. Wprowadzenie w sposób chaotyczny nowej zabudowy gospodarczej spowodowało znaczne zakłócenie pierwotnego układu przestrzennego zespołu. Zdewastowany został drzewostan i układ przestrzenny parku. Przeprowadzenia remontu wymaga także budynek dworu.

Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

- Decyzja o wpisie do rejestru zabytków województwa bielskiego budynku dworu w Brodach (gmina Kalwaria Zebrzydowska) z 24.12.1987 r. Oryginał w Archiwum PSOZ Bielsko-Biała

22. Bibliografia

- Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. I. Województwo krakowskie. Red. J. Szablowski. Edycja zbiorcza, Warszawa 1953, s.458 - 459.
- Opracowanie ewidencji zabytkowych parków województwa bielskiego. Brody. Oprac. J. Lesiński, D. Kraus, Kraków 1977.
- Brody k. Kalwarii Zebrzydowskiej. Zespół dworsko - parkowy. Dokumentacja historyczna. Oprac. J. Laskowicka, PP PKZ o. Kraków PDNH, Kraków 1987.
- A. Siemionow, Ziemia Wadowicka, Wadowice 1984, s. 279 - 280.

Zróżdła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

Dla budynków d. browaru, d. gorzelni i d. młyna, sporządzone zostały oddzielne karty ewidencyjne.

25. Wypełnił

Tekst, ras. fot. mgr Tadeusz

Śledzikowski

data IX, 1998 r.

26. Sprawdził

imię i nazwisko

data

27. Załączniki

1. Miejscowość Brody	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Zespół dworsko-parkowo-folwarczny	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) C.d. punktu 13 + fotografie dodatkowe
-------------------------	---	---



Loggia we dworze

łukach spłaszczonych. Na parterze w sieni w niszach sklepionych konchowo dwa piece kaflowe, okrągłe, z brązowych kafli zdobionych ornamentami geometryczno-roślinnymi, z 2. poł. XIX w. W dwóch pomieszczeniach frontowych zachowane dwa piece kaflowe z brązowych kafli z dekoracją modernistyczną, z początku XX w. W pomieszczeniach piętra zachowane parkiety z klepek układanych gwiazdźście, szachownicowo i taflowo, z 1. poł. XIX w. W jednym z pomieszczeń piec kaflowy z białych kafli, z 2. poł. XIX w. W całym budynku zachowana stolarka drzwiowa, indywidualna z 2. poł. XIX w. Klatka schodowa reprezentacyjna, schody z 2. poł. XIX w. (dwór nr na planie sytuacyjnym 1). Park w obecnym zarysie zbliżonym do trapezu otacza dwór od strony północnej, południowej i zachodniej, rozciąga się w kierunku zachodnim do rzeki Cedron, oddzielony od części gospodarczej metalową siatką (nr na planie sytuacyjnym 12). Narys parku w zasadzie zgodny z pierwotnym, pomniejszony o plac na którym usytuowane zostały magazyn i kotłownia. Pierwotnie był to park krajobrazowy z wydzielonym w części północno-zachodniej założeniem ogrodowym. W części zachodniej istniał staw z wyspą. Obecnie park jest zwartym zadrzewieniem bez otwartych wnętrz krajobrazowych, z nowowytoczonym układem ścieżek bez związku z układem historycznym. Współczesna kompozycja zasadza się na trzech ścieżkach odchodzących od dworu i krzyżujących się ze ścieżką biegnącą wzdłuż Cedronu. Przed dworem trawnik z dwoma symetrycznie zasadzonymi cisami i świerkami. Drzewostan parkowy zwarty, bez określonej kompozycji nasadzeń, złożony głównie z drzew młodych i samosiewów. Starodrzew bardzo wartościowy w wieku 80 do 250 lat, w bardzo złym stanie sanitarnym. Wiele drzew pomnikowych posiada znaczne ubytki. Przyczyną złego stanu drzewostanu jest niszcząca działalność człowieka, nadmierne zagęszczenie roślin i brak pielęgnacji zieleni. Rosną tu kasztanowce, lipy, świerki srebrzyste, jesiony, graby, klony, akacje, buki, dęby, brzozy, wiązy, modrzewie, tuje i sosny. Drzewa o wymiarach pomnikowych to: 3 wiązy, 2 klony, 1 brzoza, 7 grabów, i 2 jesiony. Z niskiej zieleni rozwinęła się śnieguliczka, ligustur, dereń i leszczyna. Dawny zespół folwarczny obejmuje zespół budynków w południowo-wschodniej części założenia, usytuowanych na osi dworu oraz budynki w części zachodniej usytuowane wzdłuż drogi dojazdowej (dawne budynki mieszkalne pracowników folwarcznych i spichlerz). Trzon zabudowy gospodarczej stanowią budynki położone przy końcu drogi dojazdowej po jej

Wkładkę założył: mgr Tadeusz Śledzikowski, IX 1998 r.
(imię, nazwisko, data)
arch. autora foto.

Miejsce przechowywania negatywów:

południowej stronie. Wokół zabudowy historycznej rozmieszczone chaotycznie nowe obiekty gospodarcze i wiaty. Od północnego-wschodu w jednym ciągu ustawione: warsztaty (dawne stajnie), nowy budynek administracyjny, budynek administracyjno-produkcyjny (dawny browar oraz nowy magazyn półfabrykatów. Po stronie przeciwnej, od zachodu, równolegle do poprzednich usytuowany jest długi budynek rozlewni win (dawna gorzelnia dworska i magazyn zboża). Przy nim od południa nowe obiekty magazynowo-produkcyjne. Kilkanaście metrów na zachód od d. gorzelni, równolegle do niej, położona jest tłocznia (d. magazyn zboża), a w jej sąsiedztwie magazyn techniczny (d. młyn). Wokół tych obiektów rozlokowane zostały nowe budynki (magazyny techniczne, stacja trafo, stacja uzdatniania wody). W części północnej, po lewej stronie drogi dojazdowej zlokalizowany jest magazyn win i kotłownia, przy moście na Cedronie, portiernia, za nią w kierunku wschodnim sklep firmowy i magazyn koncentratów. Budynki d. stajni, d. browaru, d. gorzelni, d. magazynu zbożowego, d. młyna, rozbudowane w latach 50-tych XX w., zachowały ogólny zarys obiektów zaznaczonych na katastrze z 1845 r. Pozostałe budynki wzniesione zostały w latach 1949 - 56. W pobliżu d. młyna stoi też tzw. "Gaśiorówka", dom ogrodnika wzniesiony w 1900 r. Przy głównej bramie wjazdowej na teren zespołu zlokalizowane są budynki mieszkalne pracowników folwarcznych, a w ich pobliżu dawny spichlerz. Zabytkowe obiekty w zespole folwarcznym.

1. Dawna stajnia. (ob. budynek warsztatowy, nr na planie syt.2). Zbudowany w 1890 r. Przekształcony 1950-56. Parterowy, na planie prostokąta. Murowany, potynkowany. Dach dwuspadowy, w części północnej naczółkowy z facjatą. Fasada wieloosiowa, asymetryczna, z trójosiowym ryzalitem w części północnej. W ryzalicie w osi środkowej, półkolista arkada przepruta oknem. Elewacja zwieńczona gzymsem. Na osi ryzalitu facjatka z trójkątnym szczytem uskokowym.

2. Dawny browar (ob. budynek administracyjny, magazyn, pomieszczenia socjalne, fermentownia, nr na planie syt. 3). Zbudowany około 1880 r., przekształcony i rozbudowany w latach 1949 - 56. Murowany, potynkowany. Na planie prostokąta. Dach czterospadowy. Elewacja frontowa wieloosiowa, Drugie piętro wydzielone gzymsem. W wejściu do budynku 3 arkady zamknięte półkoliście, na kamiennych filarach. W przyziemiu hale fermentowni sklepione kolebkowo.

3. Dawna gorzelnia. (ob. rozlewnia wina, pomieszczenia socjalne, magazyn, nr na planie syt. 4). Zbudowana około 1880 r. Przebudowana 1950 - 56. Murowana, potynkowana. Na planie wydłużonego prostokąta, w części północnej dwukondygnacyjna z jednoosiową nadbudówką, w części południowej, jednokondygnacyjna.



Klatka schodowa we dworze



Dom ogrodnika tzw. "Gaśiorówka"

1. Miejscowość Brody	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Zespół dworsko-parkowo-folwarczny	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) C.d. punktu 13
-------------------------	---	--



d. Stajnia od południowego-zachodu

mgr Tadeusz Śledzikowski, IX 1998 r.

Wkładkę założył:
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:arch....autora...foto.

Z-d Poligr. Jan Jasiński W-wa, ul. Wolna 13, tel. 12-43-83

Dach czterospadowy. Elewacja frontowa wieloosiowa, zwieńczona profilowanymi gzymsami. W północnej części obiektu piwnice sklepione żaglasto na filarach (XVIII/XIX w.).

4. Dawny magazyn zbożowy (ob. hala produkcyjno-magazynowa, tłocznia, nr na planie syt. 13). Wzniesiony ok. 1880 r. Przebudowany i rozbudowany w latach 1950-56. Murowany, potynkowany. Na planie prostokąta, jednokondygnacyjny. Dach dwuspadowy. Elewacje wieloosiowe, zwieńczone profilowanymi gzymsami. Pod częścią północną piwnica sklepiona żaglasto.

5. Dawny młyn (ob. magazyn techniczny, nr na planie syt. 5). Zbudowany w 1880 r. Znacznie przekształcony w 1954 r. Murowany, potynkowany. Na planie prostokąta, szerokofrontowy, asymetryczny, piętrowy. Posadowiony na wysokim podmurowaniu od wschodu, niwelującym nierówności terenu i mieszczącym piwnice. Elewacje wzdłużne czteroosiowe, boczne dwuosiowe. Dach dwuspadowy z wystawką w połaci wschodniej.

5. Dom ogrodnika tzw. "Gąsiorówka" (ob. nieużytkowany, nr na planie syt. 6). Zbudowany w 1900 r. Nieużytkowany od 1960 r. Murowany z cegły, nie tynkowany. Na planie wydłużonego prostokąta, szerokofrontowy, dwutraktowy, symetryczny, parterowy. Dach czterospadowy z daszkiem siodłowym na osi od wschodu. Elewacja frontowa (wschodnia) pięciosiowa. Wnętrze zdezastowane.

6. Dawny spichlerz (ob. nie użytkowany, w czasie II wojny światowej magazyn soli, w latach 1948 - 1990 "Delegatura" Spółdzielni Ogrodniczej, nr na planie syt. 7). Zbudowany w 1880 r. Murowany z kamienia, potynkowany, podpiwniczony pod całym budynkiem. Jedna, duża komora piwniczna sklepiona żaglasto na gurtach. Wnętrze dwutraktowe. Elewacje północna i południowa, pięciosiowe, wschodnia i zachodnia, dwuosiowe. Kondygnacje oddzielone gzymsami. Okna i wejście w ceglanych opaskach zakończonych łukami odcinkowymi. W wejściu do piwnicy kamienny porta. Dach dwuspadowy.

7. Budynki mieszkalne (ob. domy pracowników zakładu przetwórczego, nr na planie syt. 8). Wzniesione w 1922 r. Przebudowane 1962/65. Sześć domów po północnej stronie drogi dojazdowej do zespołu. Wolnostojące. Murowane, potynkowane, na wysokich podmurówkach niwelujących nierówności terenu i mieszczących piwnice. Na planach prostokątów, szerokofrontowe, symetryczne. Dwutraktowe, czteroosiowe, z dwoma sieniami każdy. Fasady czteroosiowe. Dachy dwuspadowe.

8. Budynki mieszkalne (ob. domy pracowników zakładu przetwórczego, nr na planie syt. 9). Zbudowane w 1919 r. Przebudowane około 1960 r. Murowane, potynkowane. Na planach prostokątów, parterowe, dwutraktowe,

trójosiowe, z sienią na osi. Fasady trójosiowe. Oś środkowa i narożniki oblicowane cegłą. Ściany szczytowe oszalowane deskami. Do elewacji północnej dostawione schodki niwelujące nierówności terenu.

10. Brama. Brama wzniesiona na początku XX w. Złożona z dwóch czworobocznych, ceglanych filarów między którymi zawieszane skrzydła bramne z kutych, ozdobnie wyginanych metalowych prętów. Od północy niższy, trzeci filar do którego zamocowane niższe skrzydło furty bocznej wykonane w identyczny sposób jaka skrzydła bramne.

11. Mur. Zbudowany na początku XX w. Zachowany fragmentarycznie. Murowany z cegieł, nie potynkowany. Złożony z niższych ścianek wbudowanych pomiędzy czworokątne, wyższe filary.



d. browar od północnego-zachodu



d. Gorzelnia od północnego-wschodu



d. Młyn od południowego-zachodu

1. Miejscowość Brody	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Zespół dworsko-parkowo- folwarczny	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) Fotografie dodatkowe
-------------------------	---	--



D. Magazyn zboża od południowego-wschodu



Domy mieszkalne 1922 r. (od płd.-wsch.)



Domy mieszkalne 1919 r. (od północnego-wschodu)

Wzór ODZ 1978 r.

mgr Tadeusz Śledzikowski, IX 1998 r.
 Wkładkę założył:
 (imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: arch. autora foto.

Z-d Poligr. Jan Jasiński W-wa, ul. Wolna 13, tel. 12-43-83



d. folwark od południowego-zachodu



Fragment parku




Główna brama wjazdowa na teren zespołu



Fragment muru na zachodniej granicy zespołu


1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Brody	Zespół dworsko-folwarczno- parkowy	Plan sytuacyjny zespołu + austriacki plan katastralny z 1845 r.



Fragment austriackiego planu katastralnego "Dorf Brody in Galizien Wadowicer Kreis 1845". Skala oryginału 1: 2880. Fotokopia w skali 1:5000 w Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej.

Wkładkę założył: mgr Tadeusz Śledzikowski, IX 1998 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: arch. autora foto.
Z.J. Poligr. Jan Jasniński W-wa, ul. Wolna 13, tel. 12-43-83



▨ - Obiekty zabytkowe (przebudowane)

1. Dwór - 1886 r.
2. Stajnia - 1890 r.
3. Browar - ok. 1880 r.
4. Gorzelnia - ok. 1880 r.
5. Młyn - ok. 1880 r.
6. Dom ogrodnika - 1900 r.
7. Spichlerz - 1880 r.
8. Domy - 1922 r.
9. Domy - 1919 r.
10. Brama - pocz. XX w.
11. Mur - pocz. XX w.
12. Park - XIX w.

▨ - Niezabytkowe obiekty produkcyjno -
techniczne Przedsiębiorstwa Przetwórstwa
Owocowo - Warzywnego

Brody - d. zespół dworsko - folwarczno - parkowy (ob. Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Owocowo -
Warzywnego)
(plan sytuacyjny)