

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

MAŁOPOLSKIE

4490

1. Obiekt zabytkowy

55612

KAPLICA W OGRODZENIU KOŚCIELNYM

2. Miejscowość gm. KOENYRZÓW-

GOSZCZA - LUBORZYZA

3. Wiek

XIX

4. Styl

KLA SYCZYM

5. Kubatura m³

50

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20

7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

CEGLA

b) sklepienia

-

c) stropy

DREWNO

d) wiązania
dachu

DREWNO

e) krycie dachu

BLACHA

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

-

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KRAKOWSKIE

b) powiat

MIECHOWSKI KRAKÓW

c) gmina

KOENYRZÓW gm. - LUBORZYZA

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

ŁUCZYCE

2,5

b) autobusowa

WIDOMA

4

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZYM.-KAT. W MIEJSCU

23. Użytkownik i jego adres

f.w.

24. Inwestor i jego adres

f.w.

8. Wyposażenie architektoniczne

Podziały RAMOWE.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KAPLICA

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

f.w.

17. Użytkowanie obecne

f.w.

18. Nadaje się do użycia na

f.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowana I poł. w. XIX.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1968

STAN DOBRY

25. Rejestr zabytku Nr A-6212 23.05.90

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

DOSTĘPNA

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia 01.08

[Signature]

37. Sprawdził dnia

