

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

MAŁOPOLSKIE

1. Obiekt zabytkowy

533/16/2/13

KASZFAZ - KAPLICA

3. Wiek XVII

4. Styl BAROK

5. Kubatura m<sup>3</sup> 12006. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: 100 b) użytkowa:

2. Miejscowość

KALWARIA 4259

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KRAKOWSKIE

b) powiat WADOWICE

c) gmina KALWARIA BUGAJ ZEBRZYD.

a) ściany

CEGLA  
KAMIEŃ

12. Ilość kondygnacji 2

a) ogrody stylowe -

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość  
od stacji  
w km

b) sklepienia

CEGLA  
KAMIEŃ

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne -

a) kolejowa

KALWARIA

4

c) stropy

-

a) izb mieszkalnych -

c) lasy -

b) autobusowa

"

4

d) więzania dachu

DREWNO

b) innych pomieszczeń 2

d) wody -

22. Właściciel i jego adres

O.O. BERNARDYNI

KALWARIA

e) krycie dachu

BLACHA

c) piwnic -

e) inne -

8. Wyposażenie architektoniczne

KOPUTA

SKLEPIENIE ELIPSOIDALNE

15. Przeznaczenie pierwotne budynku SAKRALNE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

23. Użytkownik i jego adres

J.W.

17. Użytkowanie obecne

"

24. Inwestor i jego adres

J.W.

18. Nadaje się do użycia na

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1609 - PAWEŁ BAUDARTH

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%Odbu-  
dowa  
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1959

STAN ZADAWALAJĄCY

1966

STAN DOBRY

25. Rejestr zabytku Nr 733 z 23.11.1939  
LKBS. 11-Wa-4-KR/34  
rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-  
teczny

28. Akta WOT. KONS. ZABYTEKOW

29. Fotografie

J.W.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

DOSTĘPNY




Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A N<sub>r</sub>

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

KALWARIA KASZASZ

WYS. DO SKLEP. 70'0  
KUB. 1200 m<sup>3</sup>


$$7 = 200$$

0 1 2 3 4 5

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible]

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

## Rzeczywiste

### 34. Inspekcje

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf from an old book. The paper has a slightly textured appearance with some minor discoloration and small brown spots, characteristic of old paper. A vertical red margin line runs down the left side of the page. Horizontal blue ruling lines are spaced evenly across the page, creating a grid-like structure. There is a faint red mark near the top center of the page. The page is otherwise empty of any text or markings.

### 35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 17.59

W: NOWAKOWSKI

37. Sprawdził dnia 21.06

Mr. Lydell H. Barnes  
Mr. Apple

