

Nr 93

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

MAŁOPOLSKIE

5377

1. Obiekt zabytkowy

RUINY ZAMKU TENCZYN

2. Miejscowość

RUDNO

gm. KRZESZOWICE

3. Wiek
XIV XVI XVII4. Styl
renesans; gotyk5. Kubatura m³
350006. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 75000 b) użytkowa: -

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KRAKOWSKIE

b) powiat CHRZANOW KRAKOW

c) gmina TENCZYNEK KRZESZOWICE

7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień
ceglany

b) sklepienia

kamień
ceglany

c) stropy

-

d) więzania
dachu

-

e) krycie dachu

-

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

-

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

a) izb mieszkalnych

-

c) lasy

-

b) innych pomieszczeń

-

d) wody

-

c) piwnic

-

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

KRZESZOWICE

4

b) autobusowa

KRZESZOWICE

4

22. Właściciel i jego adres

SKARB PAŃSTWA

8. Wyposażenie architektoniczne

okna z późnorenesansowymi przysadzami
mur między boczny na poł-wsch
murem z północno-wschodniego
a dawnego brzości zwrócony
atlejski arkadowy
kierb pfełczyński nad bramą wjazdową

15. Przeznaczenie pierwotne budynku zamek mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych od r. 1768 ruine

17. Użytkowanie obecne ruine

18. Nadaje się do użycia na dla celów turystycznych

23. Użytkownik i jego adres

obiekt turystyczny

24. Inwestor i jego adres

A-12 z 9.04.1968

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zamek zbudowany przez Andrzeja
Toporowicza wojewodę krakowski
ok. 1360; przebudowany na rezydencję
renesansową przez Jana Tenczyńskiego
w r. 1570. Spalony przez Prusaków
w 1656 po czym restaurowany

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

X 1959

ruine

60

1967

Ruina. Brak dostatecznego zabezpieczenia

25. Rejestr zabytku Nr 14

XII-40-30

rok 3.III.1930 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dotyminy

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1949	Roboty zabezpieczające mury baszty „Nawojka”	64,092



FOT. 1967 (4)

36. Wypełnił dnia 5 X 1959

Stanisław Bryś

37. Sprawdził dnia XI. 1967

Włodzisław