

Nr 46

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

5283

1. Obiekt zabytkowy

"DOM SCHRONIENIA"

2. Miejscowość

miałe

KRZESZOWICE

3. Wiek  
1 poł XIX w4. Styl  
klasycystyczny5. Kubatura m<sup>3</sup>  
32006. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: 400 b) użytkowa: 40020. Przynależność administracyjna  
a) województwo KRAKOWSKIE  
b) powiat CHRZANOW  
c) gmina KRZESZOWICE

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

—

c) stropy

ogryzionie  
i drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka  
czarna

12. Ilość kondygnacji 1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych 5

b) innych pomieszczeń 11

c) piwnic 5

a) ogrody stylowe —

b) sady i grunty uprawne —

c) lasy —

d) wody —

e) inne —

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

KRZESZOWICE

1

b) autobusowa

KRZESZOWICE

0,8

22. Właściciel i jego adres

SS Mitosierdzia Kraków  
ul. Warszawska 8

8. Wyposażenie architektoniczne

elewacje frontowe z dwoma  
płytkami marmurowymi o  
trójkątnych fragmentach po  
bokach i z portykiem  
wewnątrz na osi

15. Przeznaczenie pierwotne budynku dom schronienia dla starców i kalek

16. Użytkowanie w latach ubiegłych od ok. 1900 mieszkanie SS Mitosierdzia

17. Użytkowanie obecne mieszkanie "Caritas" prowadzone przez SS Mitosierdzia

18. Nadaje się do użycia na j.w.

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1845

w r. 1945-4 po wojennym remoncie i restaurowaniu  
mieszkania wewnątrz

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

X 1959

Stan Techniczny, dobry

3

1967

STAN DOBRY

25. Rejestr zabytku Nr .....

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 10 X 1959

Stanisław Bryca

37. Sprawdził dnia XI.1967

W. Łanowski

