

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

MAŁOPOLSKIE

5566

1. Obiekt zabytkowy

DOM, RYNEK NR 117. (D. 10)

2. Miejscowość

LANCKORONA

3. Wiek

1870 R.

4. Styl

BUD. REGION.

5. Kubatura m<sup>3</sup>

494

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 95 b) użytkowa: 95

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KRAKOWSKIE

b) powiat WADOWICE

c) gmina W/M

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

DREWNO

—

b) sklepienia

—

—

c) stropy

DREWNO

—

d) wiązania dachu

DREWNO

—

e) krycie dachu

GONT

DACHÓWKA

—

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

2

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

W/M

5.0

b) autobusowa

W/M

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

J.W.

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

STROPY BELKOWE  
BRAMA Z ZAŚTRAKAMI

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

BUD. MIESZKALNY

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

J.W.

17. Użytkowanie obecne

J.W.

18. Nadaje się do użycia na

J.W.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

IX.1965

STAN DOBRY, ZRAB TYLNEJ CZĘŚCI ZNISZCZONY 20%

25. Rejestr zabytku Nr A-613/89

9.01.1989

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie ARCH-FOT. WOJ. KONS-ZABYTEKOW


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

DOSTĘPNY



RYNEK 177



7:200

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

A black and white photograph of a large, two-story building with a dark, gabled roof and a prominent arched doorway. The building is situated on a dirt road or path, with a large tree in the foreground and other structures visible in the background.

36. Wypełnił dnia *XI 1965R*

Handy Book of Women

37. Sprawdził dnia