

Nr 78

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy
DOM, RYNEK NR. 26

2. Miejscowość
LIPNICA MUROWANA

3. Wiek XIX w.	4. Styl regionalny	5. Kubatura m ³ 280	6. Powierzchnia w m ² a) zabytkowa: b) użytkowa: 70	20. Przynależność administracyjna a) województwo b) powiat c) gmina			
7. Materiał budowlany	Przed zniszczeniem	Po odbudowie	11. Ilość budynków 1	14. Grunty należące do zabytku: ha	21. Stacja	Nazwa stacji	Odległość od stacji w km
a) ściany	drewno		12. Ilość kondygnacji 1	a) ogrody stylowe	-		
b) sklepienia	kamień w piwni		13. Użytkowanie wnętrza według ilości:	b) sady i grunty uprawne	-	a) kolejowa	Bochnia 15 km
c) stropy	drewno		a) izb mieszkalnych 3	c) lasy	-	b) autobusowa	Lipnica Murowana W/M
d) więzania dachu	drewno		b) innych pomieszczeń 2	d) wody	-	22. Właściciel i jego adres	
e) krycie dachu	gont	dachówka cementowa	c) piwnic 1	e) inne	-		

8. Wyposażenie architektoniczne Prez. z ogrodnictwem. dla poludniowej polowy drzwi wejściowe klepkowe z okuciami korabskimi	15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkanie	23. Użytkownik i jego adres	
	16. Użytkowanie w latach ubiegłych mieszkanie - masarstwo		
	17. Użytkowanie obecne mieszkanie	24. Inwestor i jego adres wypłownik	
	18. Nadaje się do użycia na mieszkanie		

9. Autorzy i data budowy i przebudowy Przebud. ok. w XIX w.; maza, krycie dachu nowe okna.	19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy	25. Rejestr zabytku Nr 616 rok 1948 miejsce przechowywania																									
	<table><thead><tr><th>Data</th><th>O P I S</th><th>Zniszczenia %</th><th>Odbudowa %</th></tr></thead><tbody><tr><td>VIII.1939 r.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>XI.1939 r.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>XII.1945 r.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>IX.1958</td><td>stan techniczny dobry</td><td>10%</td><td></td></tr><tr><td>1967</td><td>stan dobry</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %	VIII.1939 r.				XI.1939 r.				XII.1945 r.				IX.1958	stan techniczny dobry	10%		1967	stan dobry			26. Nazwa księgi hipotecznej	27. Nr hipoteczny
Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %																								
VIII.1939 r.																											
XI.1939 r.																											
XII.1945 r.																											
IX.1958	stan techniczny dobry	10%																									
1967	stan dobry																										
10. Udostępnienie dostępny		28. Akta Woj. Konserwatorskie Zab.																									
		29. Fotografie																									
		30. Inwentaryzacja pomiarowa																									

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 28.9.89.

DIKUJON

37. Sprawdził dnia 1.10.89

St. Lipiński
M. Mętny

