

Nr 111

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. ŚW. MARGARYTY

2. Miejscowość

MIASTO

NOWY SĄCZ 7320

3. Wiek

XV

4. Styl

gotycki

5. Kubatura m³

11000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 1500 b) użytkowa: —

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KRAKOWSKIE

b) powiat NOWY SĄCZ

c) gmina NOWY SĄCZ

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła
kalkowa

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

7

d) wody

—

e) krycie dachu

blachy

c) piwnic

—

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

NOWY SĄCZ

2,5

b) autobusowa

NOWY SĄCZ

0,1

22. Właściciel i jego adres

Parafia rym.-kat. w Nowym Sączu

8. Wyposażenie architektoniczne

Hilokornie stłuski po sklepieniu
Fryzy na wieżach, rzeźbione
uchwyty cegieł glazurowanych
Portale i płaskorzeźby

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sala - kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Fundacja Żbigniewa Oleśnickiego 1446. Zniszczenia po pożarze 1486. Przebudowany 1791, 1802, 1952-58

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VIII.59.

Po ataku remontach i renowacji

1965

kraj st. techn. bardzo dobry 0%
Odbudowa stanu historycznego - 60%
konieczne roboty restauracyjne

25. Rejestr zabytku Nr 154 LKS-13-17/48

rok 20.VIII.1948 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta Woj. Konserw. Zabytk. w Krakowie

29. Fotografie

j.w.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

j.w.

10. Udostępnienie

Dostępny.

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

1965 - projekt w kilku alternatywach
przebiegu na terenie terenu
pauzy - skopanie, zabezpieczenie
rozciętych partii, zgranie
murów, podzielenie dachu,
rozcięcie łopaty, wykonanie
lata do przeniesienia obiektu

36. Wypełnił dnia

15.10.59

37. Sprawdził dnia

1965

NOWY SĄCZ, P. NOWY SĄCZ. KOŚCIÓŁ PAR.

WYS. DO GZMSU OK. 14'00

PN

