

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

MAŁOPOLSKIE

Nr

6422

1. Obiekt

KAPLICZKA P.W. BARTŁOMIEJA AP.



2. Czas powstania
XVIII w.

3. Miejscowość

N I E D Z I C A

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja

- NIEDZICA - kapliczka



4. Adres Niedzica - centrum
wsi

nr hipoteczny . [redacted]

5. Przynależność administracyjna

województwo małopolskie

gmina Lapsze Niższe

pow. Nowotarski

6. Poprzednie nazwy miejscowości

-

7. Przynależność administracyjna

przed 1 VI 1975

krakowskie

województwo

Nowy Targ

8. Właściciel i jego adres

Gmina Lapsze Niższe

9. Użytkownik i jego adres

mieszkańcy wsi
Niedzica

10. Rejestr zabytków

Nr data



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Wg tradycji kapliczka związana ma być z kopcem-mogilą usytuowanym w tym miejscu w XVI wieku. Kopiec miał pochodzić z okresu walk Hieronima Łaskiego, pana na zamku dunajeckim z wojskami habsburskimi w 1535 roku. Równie prawdopodobnym wydaje się, że jej usytuowanie na rozdrożu wsi przy krańcach pierwotnego układu osadniczego miejscowości miało czysto religijny i ludowy charakter fundacji. Kapliczka zbudowana miała być na miejscu starszej, staraniem ks. plebana Szymona Gorelewicza w latach 1764-94.

Do czasów nam obecnych przetrwała bez większych zmian. Odnawiana była gruntownie w latach 1929-30, w 1970, 1982 i 1999 roku staraniem parafian niedzickich z bliżej położonych domostw. Kapliczka znajduje się w pasie drogowym / dz. nr 4081/1/ należącym do gminy Łapsze Niższe.

Kapliczka wewnątrzowa, murowana z kamienia na planie kwadratu, tynkowana. Nakryta daszkiem namiotowym. We wnętrzu ołtarzyk z obrazkiem patrona - św. Bartłomieja wykonany ok. 1700 r. Kapliczka stanowi cenny przykład małej architektury sakralnej charakterystycznej dla krajobrazu kulturowego regionu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje).

Sytuacja. Kapliczka usytuowana jest w zachodniej części wsi, na krańcach historycznego układu osadniczego. Znajduje się przy skrzyżowaniu głównej drogi wiejskiej prowadzącej z Niedzicy do Łapsz i Kacwinia z drogą wewnętrzną biegnącą pomiędzy zabudową. Kapliczka usytuowana jest na niewielkiej działce ozn. nr 4081/1 wg wykazu gruntowego należącej do pasa drogowego, adminisrowanego przez Gminę. Kapliczka frontem skierowana jest na północ. Przy wjeździe rosną dwie topole.

Kapliczka w typie budownictwa regionalnego, ludowego. Murowana z kamienia, tynkowana. Wzniesiona na planie kwadratu. Nakryta daszkiem namiotowym zwieńczonym zgeometryzowaną kopułką, pokrytym blachą. Nad wnętrzem strop płaski. Wyposażenie wnętrza stanowi prowizoryczny ołtarzyk z obrazem św. Bartłomieja wykonany ok. 1700 r.

Materiał, konstrukcja, technika.

Fundament kapliczki wykonany w postaci ławy z kamienia łamanego na zaprawie wapiennej. Mury masywne kamienne, tynkowane gładko tynkiem cementowo-wapiennym, białkowanym. Pierwotnie posiadały one dekorację w tzw. "lustro" z bielonymi lizeniami i szorstkim wypełnieniem płaszczysz. Wewnątrz kapliczki ściany otynkowane i pobiałkowane.

Strop nad wnętrzem drewniany, płaski, z podbiciem deskowym, polepiony

Posadzka betonowa.

Otwór wejścia zamknięty łukiem odcinkowym, bez obramień. W nim mowa drzwi płycinowe, mocowane w futrynie skrzynkowej. W skrzydle kolisty otwór wziernikowy, orkatowany.

Daszek kapliczki namiotowy /czterospadowy/ zwieńczony wieżyczką na sygnaturkę, bezstylową. Wieżba drewniana podbita blachą lakierowaną.

Wyposażenie wnętrza.

Mensa ołtarzowa kamienna, tynkowana. Na niej barokowo-ludowy obraz przedstawiający patrona parafii św. Bartłomieja umieszczony w ozdobnej ramie akantowej. Obraz wykonany ok. 1700 r.

Kapliczka posiada instalację elektryczną.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
ok. 27 m ³	ok. 9 m ²	kapliczka	kapliczka
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Por. pkt 12 .		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		Kapliczka po gruntownym odnowieniu w 1999 r.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	
		Otoczyć opieką konserwatorską.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer, i miejsce przechowywania)

1. Archiwum parafialne w Niedzicy :
a/ Zarys historii parafii i kościoła w Niedzicy,
mps, 1966.

22. Bibliografia

1. Beiersdorf Zb., Krasnowolski B., Niedzica. Dokumentacja historyczno-konserwatorska. PKZ Kraków 1989.
2. Brumirski G. ks. Niedzica. "Nasza Przeszłość", 36:1971
3. Pieniążek J., Krajobrazy i zabytki Polskiego Spisza. " Ziemia " nr 24 : 1934.
4. Skorupa A., Kościół w Niedzicy. " Podhalanka ", 10 :1991

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Marek H. Grabski październik 2000 r.
imię, nazwisko, data, podpis
plany, rysunki j.w. październik 2000 r.
imię, nazwisko, data, podpis
zdjęcia fotogr. j.w. październik 2000 r.
imię, nazwisko, data, podpis
miejsce przechowywania negatywów arch. autora

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO !

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1. Miejscowość

N I E D Z I C A

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Kapliczka p.w. Św. Bartłomieja Ap.

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Fot. dodatkowe.



widok od wschodu



widok od zachodu

ołtarzyk z obrazem
św. BartłomiejaWkładkę założył: mgr M.H. Grabski X 2000 r.
(imię, nazwisko, data)

arch. autora

Miejsce przechowywania negatywów: