

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTEKÓW

1. Nazwa

KAPLICZKA

2. Czas powstania

1949 r.


3. Miejscowość

DURSZTYN

9. Materiały graficzne



Widok od wschodu



Mapa pogładowa, skala 1:10 000

4. Adres (ulica, nr posesji)

ulica i nr: **Długa przy nr 44**nr działki: **194**

5. Przynależność administracyjna

województwo **małopolskie**powiat **nowotarski**gmina **Nowy Targ**

6. Współrzędne geograficzne

N: 49° 24' 55.8''**E: 20° 11' 19.6''**

7. Użytkowanie obecne

Funkcja sakralna

8. Stan zachowania

Dobry

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zagrożeniem dla obiektu mogą być inwestycje drogowe.

Należałoby przeprowadzić prace remontowe polegające na naprawie tynków, wykorzystując do tego tynki wapienne. Zalecane jest przeprowadzenie badań stratygraficznych w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki. W przeciwnym wypadku należałoby zastosować kolor biały.

Należy przywrócić historyczny rodzaj pokrycia dachowego w oparciu o materiały ikonograficzne.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

Ochrona Zabytków KRESY Michał Horbowicz, 11.2018 r.