

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO  
NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

1. Nazwa

DOM

2. Czas powstania

1910-1920 r.


3. Miejscowość

DURSZTYN

9. Materiały graficzne



Widok od południowego wschodu



Mapa poglądowa, skala 1:10 000

4. Adres (ulica, nr posesji)

ulica i nr: **Długa przy nr 42**  
nr działki: **195/1**

5. Przynależność administracyjna

województwo **małopolskie**  
powiat **nowotarski**  
gmina **Nowy Targ**

6. Współrzędne geograficzne

**N: 49° 24' 56.0''**  
**E: 20° 11' 18.9''**

7. Użytkowanie obecne

**Obiekt nieużytkowany**

8. Stan zachowania

**Dostateczny**

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Obecnie budynek jest nieużytkowany. Wymagane jest przeprowadzenie prac remontowych wzmacniających konstrukcję i zabezpieczających budynek przez wilgocią.

Budynek należy otoczyć opieką konserwatorską, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania wysokości, bryły, kształtu, kąta nachylenia dachu i detali snycerskich oraz historycznej stolarki okiennej.

Bieżącej konserwacji należy poddać stolarkę okienną. W razie konieczności wymiany, nową stolarkę należy wykonać pod względem materiału, formy, wielkości, kształtu, podziałów i profili w oparciu o stolarkę historyczną. Przed demontażem stolarki zaleca się wykonanie dokumentacji pomiarowo-rysunkowej oryginału. Zalecane jest odtworzenie historycznej stolarki drzwiowej.

Należy przywrócić historyczny rodzaj pokrycia dachowego w oparciu o materiały ikonograficzne.

Zalecane jest zinventaryzowanie obiektu.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

Ochrona Zabytków KRESY Michał Horbowicz, 11.2018 r.