

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

1. Nazwa

**DOM**

2. Czas powstania

**1930 r.**


3. Miejscowość

**DURSZTYN**

9. Materiały graficzne



Widok od południowego wschodu



Mapa poglądowa, skala 1:10 000

4. Adres (ulica, nr posesji)

ulica i nr: **Długa przy nr 80**nr działki: **2239**

5. Przynależność administracyjna

województwo **małopolskie**powiat **nowotarski**gmina **Nowy Targ**

6. Współrzędne geograficzne

**N: 49° 24' 43.7''****E: 20° 11' 28.1''**

7. Użytkowanie obecne

**Funkcja mieszkalna**

8. Stan zachowania

**Zły**

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Obiekt należy otoczyć opieką konserwatorską, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania wysokości, konstrukcji, bryły, kształtu, kąta nachylenia dachu i detali snycerskich oraz stolarki okiennej i drzwiowej w swojej formie, rodzaju konstrukcji i materiału, z którego jest wykonana.

Budynek wymaga przeprowadzenia generalnego remontu, który należałoby poprzedzić ekspertyzami: konserwatorsko-mykologiczną i konstrukcyjną. Przed przystąpieniem do prac zalecane jest zinwentaryzowanie obiektu.

Należałoby w pierwszej kolejności uzupełnić szklenia w stolarce okiennej i zabezpieczyć obiekt przed postępującą wilgocią. Następnie zalecana jest wymiana pokrycia dachowego na pierwotnie występujące pokrycie dachowe w oparciu o materiały ikonograficzne.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

Ochrona Zabytków KRESY Michał Horbowicz, 11.2018 r.