

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

MAŁOPOLSKA

6439

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. ŚW. JANA CHRZCIELA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

2. Miejscowość

gm. Łącko

ŁĄCKO

3. Wiek

XVIII

4. Styl

barokowy

5. Kubatura m³

8500

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 960 b) użytkowa: —

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KRAKOWSKIE

b) powiat NOWY SĄCZ

c) gmina ŁĄCKO

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

kamień cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

—

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

blacha

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

4

c) piwnic

—

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

STARY SĄCZ

18'0

b) autobusowa

ŁĄCKO

0'2

22. Właściciel i jego adres

Parafia rym.-kat. w Łącku

8. Wyposażenie architektoniczne

Portale barokowe

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sacrałnia - kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Łbudow. 1748, odnowiony 1848; rozbudowany 1930 1959 - nowa blacha na wieny

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VIII.59

1965

Stan techniczny bardzo dobry
bardzo dobry

0%

25. Rejestr zabytku Nr

67/335

rok

6.12.1971

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

Hoj. Kowars. Łąck. w Krakowie

29. Fotografie

j.w.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

15.10.57.

37. Sprawdził dnia

[Signature] *[Signature]*

ŁĄCKO, P. NOWY SĄCZ - KOŚCIÓŁ

WYS. DO GŁYBOKI OK. 900

