

Nr

60

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

MAŁOPOLSKIE

7679

1. Obiekt zabytkowy

BRAMA DWORSKA

820/2

3. Wiek XVII

4. Styl barok

5. Kubatura m³ 1386. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: b) użytkowa: 322. Miejscowość gm. NOWY TARG
HARKLOWA7. Materiał budowlany
Przed zniszczeniem Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

20. Przynależność administracyjna
a) województwo Kraków
b) powiat Nowy Targ
c) gmina Harkłowa NOWY TARG

a) ściany Kamień

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe -

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

b) sklepienia Kamień

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne -

a) kolejowa Nowy Targ 10

c) stropy -

a) izb mieszkalnych -

c) lasy -

b) autobusowa Harkłowa 1

d) więzania dachu drewno

b) innych pomieszczeń 1

d) wody -

22. Właściciel i jego adres

e) krycie dachu dachówka

c) piwnic -

e) inne -

8. Wyposażenie architektoniczne
Sklepienie kolebkowe z lunetami

15. Przeznaczenie pierwotne budynku brama wjazdowa

23. Użytkownik i jego adres

16. Użytkowanie w latach ubiegłych j.n.

j.n.

17. Użytkowanie obecne j.n.

24. Inwestor i jego adres

18. Nadaje się do użycia na j.n.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Przebudowana w XVII w. przez
bismar

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

25. Rejestr zabytku Nr A-744
rok 16.06.1994
miejsce przechowywania

Data O P I S Zniszczenia % Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

X.59 Stan ogólny średnio dobry 20

1965 j.n.

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Dostępna

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

| Rok | Wyszczególnienie prac | K o s z t tys. zł |
|-----|-----------------------|----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 10 · XI · 59
Stefan Szlachetko

37. Sprawdził dnia
[Signature]

HARKŁOWA · P · NOWY TARG · BRAMA WJAZDOWA

WYS · DO OKAPU OK 3 00 M
WYS DACHU OK 2 60 M



1 : 200

