

1. Obiekt zabytkowy KOŚCIÓŁ PAR. P.W. ŚW. ELŻBIETY			2. Miejscowość STARY SĄCZ		
3. Wiek XIV i XVII	4. Styl gotycki	5. Kubatura m³ 6600	6. Powierzchnia w m² a) zabytkowa: 600 b) użytkowa: —		20. Przynależność administracyjna a) województwo KRAKOWSKIE b) powiat NOWY SĄCZ c) gmina STARY SĄCZ
7. Materiał budowlany	Przed zniszczeniem	Po odbudowie	11. Ilość budynków 1	14. Grunty należące do zabytku:	ha
a) ściany	cegła kamień		12. Ilość kondygnacji 1	a) ogrody stylowe	—
b) sklepienia	cegle		13. Użytkowanie wnętrza według ilości:	b) sady i grunty uprawne	—
c) stropy	—		a) izb mieszkalnych —	c) lasy	—
d) więzania dachu	drewno		b) innych pomieszczeń 4	d) wody	—
e) krycie dachu	dachówka		c) piwnic —	e) inne	—
8. Wyposażenie architektoniczne Portal gotycki, ostrołukowy o proporcjach kwadratowych, neogotycki, 3 barokowe			15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne - kościół		23. Użytkownik i jego adres j.w.
9. Autorzy i data budowy i przebudowy Fundow. 1200. 4. mar. wiekach mianowicie odbudowywany. Najdotkliwszy pożar 1644. Wicia 1686. Drobne zmiany w zakryciu 1958			16. Użytkowanie w latach ubiegłych j.w.		24. Inwestor i jego adres m 112
10. Udostępnienie Dostępny			17. Użytkowanie obecne j.w.		25. Rejestr zabytku Nr 79 XII.42.30-8.11.1930 LKBS 11.MOS.4.KR.36-2-VI.1936 rok miejsce przechowywania
			18. Nadaje się do użycia na j.w.		26. Nazwa księgi hipotecznej
			19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy		27. Nr hipoteczny
			Data O P I S Zniszczenia % Odbudowa %		28. Akta Woj. Powiatu, Zab. i Archiwum
			VIII.1939 r.		29. Fotografie j.w.
			XI.1939 r.		30. Inwentaryzacja pomiarowa j.w.
			XII.1945 r.		
			VIII.59 Stan techniczny dobry 0%		
			1965 — — — — —		

