

1. Obiekt zabytkowy

849/2

DZWONNICA kościelna

2. Miejscowość

gm. N. Wiskrz-

WISNIECZ NOWY - Lipnica

3. Wiek

XVII

4. Styl

barokowy

5. Kubatura m³

1100

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 70

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień ceglany

12. Ilość kondygnacji

3

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

—

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

d) więzania dachu

obrotowe

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

—

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

—

e) inne

—

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KRAKOWSKIE

b) powiat

BOCHNIA

c) gmina

WISNIECZ NOWY

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

BOCHNIA

8 km

b) autobusowa

WISNIECZ NOWY

u/m

22. Właściciel i jego adres

Parafia rym. kat w Wiskrz Nowym

23. Użytkownik i jego adres

i.w.

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Kamienne, barokowe obramienia okien. Na zewnętrznej grzynie, stanowiące podłogi na poziomie kondygnacji.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

dzwonnica

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

nieużytkowana

17. Użytkowanie obecne

nieużytkowana jako dzwonnica. skład narzędzi i mat. remontowej.

18. Nadaje się do użycia na

dzwonicę

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowane przez r. XVII

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

IX 1959

Opisano zniszczenia: Ściana wschodnia poważnie pęknięta. Brak podłóg wewnątrz. Brak stropów. Wnętrze otwarte, surowe.

20%

V. 1967

STAN DOBRY

25. Rejestr zabytku Nr

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

Woj. Kom. Kab. w Krakowie

29. Fotografie

i.w.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie


Dostępne

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



1367



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

28.9.74

Orenew Karpiński

37. Sprawdził dnia

2.6.75

Al. Wydryński
M. Kasper