

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

MAŁOPOLSKIE

Nr

8195

1. Obiekt

BRAMA II / wschodnia / W OGRODZENIU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

2. Czas powstania


1619 - 1620 r.

3. Miejscowość

NOWY WIŚNICZ

11. Zdjęcia, rz.

Wiśnicz Nowy - brama w ogrodzeniu kościoła / od wschodu /



1:50

WYS. DO ZWIĄZANIA OK. 5.0 M.

1 m = 2 cm

4. Adres Parafia Rzymsko-Katolicka  
Nowy Wiśnicz nr 114

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna  
tarnowskie

województwo .....

gmina Nowy Wiśnicz

pow. BOCHNIA

6. Poprzednie nazwy miejscowości

-

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo krakowskie

powiat Bochnia

8. Właściciel i jego adres


Parafia Rzymsko-Katolicka  
Nowy Wiśnicz nr 114  
Diecezja Tarnowska

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr ..... data .....





Bramka w ogrodzeniu kościoła wzniesiona została ok. 1620 roku, wraz z ukończeniem budowy kościoła parafialnego. Jeszcze przed 1618 roku wizytacje biskupie wspominają że osada nie posiadała własnego kościoła parafialnego. Istniała zapewne drewniana kaplica lub kościół na miejscu której Lubomirski miał ufundować nowy, lecz nie zachowały się informacje na temat jego wyglądu czy otoczenia. Wraz z ukończeniem budowy kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP teren przykościelny ogrodzono murem, kamieniem ogrodzeniem w którego obrębie znalazła się wzniesiona w tym samym czasie plebania z dzwonnica i reprezentacyjna brama od zachodu / od rynku /. Ogrodzenie otacza dziś teren kościelny o pow. ok. 1,5 ha. Obrys posiada kształt zbliżony do prostokąta, z krótszymi bokami od zachodu i wschodu. Na osi fasady kościoła od zachodu usytuowana jest brama z przedsionkiem, od wschodu przy narożniku północnym brama z wyjściem w kierunku dolinki rzeczki Leksandrówki. W narożniku półd-wsch. znajduje się plebania z wieżą. Po stronie północnej bramy od zachodu murem ogrodzenia ujęta jest dzwonnica z 1874 r. Mur ogrodzenia kilkakrotnie przerwany w bokach dłuższych wzniesiony jest z kamienia łamanego, układanego warstwowo i nakryty dachówką ceramiczną.

Sytuacja. Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP w Wiśniczu Nowym usytuowany jest po wschodniej stronie rynku. Od płyty rynku prowadzi do niego krótka alejka wybiegająca w kierunku wschodnim. Alejka kończy się przed bramą główną ogrodu.

Ogrodzenie murem z kamienia łamanego. Mur warstwicowy, spoinowany, nakryty daszkiem z dachówek ceramicznych. Ujmuje teren przykościelny o kształcie prostokąta, z bokami krótszymi od wschodu i zachodu. W ogrodzeniu dwie bramy. Reprezentacyjna od zachodu / ze sklepieniem kolebkowo przedsionkiem / oraz od wschodu przełotowa, zwieńczona trójkątnym szczytem. Brama od wschodu prowadziła w przeszłości na cmentarz parafialny usytuowany po stronie wschodniej ogrodu. W wizytacji z 1730 r., wzmiankowana jest na cmentarzu / przy murze od płu./murem na kaplica ogrojcowa z ołtarzem Chrystusa w Ogroju.

Bramka w ogrodzeniu od wschodu murowana jest z cegły z użyciem kamienia, tynkowana. Od strony wschodniej mury bramy z portalem flankowany dwoma płaskimi pilastrami, po bokach ujętymi dwoma ustępami muru z profilowanymi w okładzinie tynkowej wolutami. Za nimi dwie przypory murowane z kamienia, górą o ściętych płaszczyznach. Pilastry wraz z ustępami murów, w połowie wysokości / pod wolutami / ujęte wyprofilowaną opaską. Na pilastrach spoczywa przełamany na osiach architrawa na którym znajduje się trójkątny szczyt bramy o wydatnych gzymsach. Na osiach pilastrów w szczycie obeliski w formie kamiennych kul na wspornikach. W zwieńczeniu szczytu kamienny krzyż na podstawie. Otwór bramny o prześwicie 2,65 m zamknięty górą półkoliście wysoki na 3,3 m. Otwór o wyprofilowanych gzymsach od strony wschodniej.



<b>14. Kubatura</b>  	<b>15. Powierzchnia użytkowa</b>  	<b>16. Przeznaczenie pierwotne</b>  brama cmentarna	<b>17. Użytkowanie obecne</b>  brama w ogrodzeniu kościoła
<b>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</b>  Brama odbudowana w 1956 r.		<b>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje).</b> Brama w dobrym stanie technicznym.	
		<b>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</b> Otoczyć opieką konserwatorską.	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne Karty ewidencyjne założone zostały dla :  
kościół parafialny, wieży /d.dzwonnicy/, plebanii,  
dzwonnicy i bramki II w ogrodzeniu

25. Opracował

mgr Marek H. Grabski czerwiec 1993 r.  
tekst ..... imię, nazwisko, data, podpis  
plany, rysunki ..... j.w.; M. Kornecki 1955 r.  
..... imię, nazwisko, data, podpis  
zdjęcia fotogr. .... j.w. .... j.w. ....  
..... imię, nazwisko, data, podpis  
miejsce przechowywania negatywów ..... PSOZ Tarnów

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO !

22. Bibliografia

1. Rocznik Diecezji Tarnowskiej za 1972 r. Tarnów 1972 s. 311.
2. Chrzanowski T., Kornecki M., Sztuka Ziemi Krakowskie , Kraków 1982 r. s. 330-332.
3. Książek M., Studium historyczno-urbanistyczne miasta Wiśnicza Nowego, Kraków 1976, mpis w Bibl. PK Kraków
4. Szlezynger St.P., Kościół parafialny P.W. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowym Wiśniczu. "Teka Komisji Urbanistyki i Architektury ", t.XXV, 1992, s.145-159.

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

1. Negatywy archiwalne z 1955 r. Archiwum fotograficzne WKZ w Krakowie / hasło Wiśnicz Nowy /.

27. Załączniki



1. Miejscowość  
NOWY WISNIEZ

2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Brama II  
w ogrodzeniu kościoła paraf.


3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)  
Plan sytuacyjny + fot. dodatkowe



widok od zachodu

Wkładkę założył: mgr Marek H. Grabski VI 1993 r.  
(Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PSOZ Tarnów, WKZ Kraków



Wisnicz Nowy — plan sytuacyjny zespołu kościelnego

a - kościół  
b - plebania  
c - wieża  
d - brama zachodnia  
e - dzwonnica  
f - brama wschodnia



1:800

Wzór ODZ 1978 r





widok od wschodu



widok od półd-zach.



widok od. wschodu/stan z 1955 r./



widok od półn-wsch./stan z 1955r./



1. Miejscowość N O W Y    W I Ś N I C Z	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) <u>Brama II</u> w ogrodzeniu kościoła paraf.	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) Fot. dodatkowe.
--	--	---



ogrodzenie kościoła od strony wschodniej  
/ stan z 1955 r. /



ogrodzenie kościoła od strony zachodniej  
z istniejącym przy bramie II budynkiem  
gospodarczym / stan z 1955 r. /

Wkładkę założył: mgr M.H. Grabski VI 1993 r.  
(Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PSOZ Tarnów WKZ Kraków