

1. Obiekt

ZAGRODA nr 9

1015

2. Czas powstania

pocz.XX w.

3. Miejscowość

BARTNE

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

Bartne 9

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo nowosądeckie

gmina Sękowa

pow. GORLICE

6. Poprzednie nazwy miejscowości

-

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo rzeszowskie

powiat gorlicki

8. Właściciel i jego adres



9. Użytkownik i jego adres


j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr 239 data 28.04.1978

autor zdjęć
data wykonania fot. Janusz Gajdziński, VII 1977 r.
miejsce przechowywania negatywów

/neg.PP PKZ/



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Zagroda założona z pocz.wieku XX.Najstarszym obiektem na jej terenie jest piwnica wolno-stojąca,usytuowana tuż przy drodze,na zach. od budynku mieszkalnego.Nowszy element/1929/ stanowi budynek mieszkalno-gospodarczy.Stodoła jest obiektem nowym,zbudowanym w latach siedemdziesiątych.

Zagroda /z pominięciem nowego budynku gospodarczego/ posiada wybitne walory etnograficzne oraz urbanistyczno-krajoznawcze.Jej usytuowanie w terenie oraz układ obiektów w jej obrębie nosi cechy charakterystyczne dla wsi lemko-wskich na terenie Beskidu Niskiego.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Zagroda usytuowana w zach. części wsi,na niewielkim stoku,na pd. od drogi wiejskiej.Z założenia jednobudynkowa,złożona z chałupy mieszczącej pod jednym dachem część mieszkalną i gospodarczą.Do niedawna poza budynkiem znajdowała się jedynie piwnica kamienna. Od kilku lat w obrębie zagrody zbudowano nowy budynek gospodarczy pełniący funkcję stodoły i obory.

Stary budynek mieszkalno-gospodarczy usytuowany równolegle do drogi,z uwagi na dogodne warunki terenowe frontem skierowany na pd. Niewielki spadek terenu zniwelowany przez odpowiednie podmurowanie budynku od pd.Od strony podwórza,na wprost części gospodarczej, usytuowane gnojowisko i ustęp/konstrukcji słupowej szalowanej deskami,pod daszkiem pulpitowym/.Do wsch. szczytu oraz pn.-wsch. narożnika budynku przylega ogródek warzywno-kwiatowy ogrodzony płotem sztachetowym.Od zach. podwórze zamknięte blokiem nowego budynku gospodarczego.Na pn.-zach od niego usytuowane nowe gnojowisko. Jeszcze bardziej w kierunku zach wysunięta stojący w kępie drzew przy drodze piwnica.Naprzeciw budynku mieszkalnego,po przeciwnej stronie drogi,w otoczeniu drzew stoi kamienna kapliczka-na wysokim cokole krzyż trójlistny z płaskorzeźbioną postacią Chrystusa.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Zachowanie in situ w zespole urbanistycznym wsi z uwagi na walory wspomniane wyżej/poz. 12/.Należy wykonać pomiar syt.-wys. zagrody pomiary inwentaryzacyjne budynku mieszkalno-gospodarczego oraz piwnicy i pełną dokumentację fotograficzną.Obiekt nadaje się do zagospodarowania na cele turystyczne,z przeznaczeniem do pełnej rewaloryzacji.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

VIII 1977 r.

mgr Maria Wierchosławska

mgr Maria Dańczyszyn

/PP PKZ O.Kraków/

26. Sprawdził