

1. Obiekt

PIWNICA w zagrodzie nr 9

10.15.12

2. Czas powstania

ok. r. 1908

3. Miejscowość

BARTNE

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres Bartne nr 9

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo nowosądeckie

gmina Sękowa pow. GORLICE

6. Poprzednie nazwy miejscowości

-

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo rzeszowskie

powiat gorlicki

8. Właściciel i jego adres




9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr 239/78 data 28.04.1978



autor zdjęć
data wykonania fot. Janusz Gajdziński, VII. 1977
miejsce przechowywania negatywów /neg. PP PKZ/

12. Autorzy; historia obiektu, określenia stylu.

Piwnica zbudowana około roku 1908, przez babkę obecnego właściciela. Bliższych danych brak.

Obiekt od czasu budowy pozostaje w stanie niezmienionym.

Piwnica wolnostojąca w obrębie zagrody, murowana z piaskowca, charakterystyczna dla krajobrazu wsi zachodniej Łemkowszczyzny.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Piwnica usytuowana w zachodniej części wsi, w obrębie zagrody nr 9. Stoi przy drodze wiejskiej, po jej pd. stronie, na niewielkim stoku. Piwnica wkopana w stok, wąskofrontowa, z wejściem od strony pd. Ściany budowane z brył piaskowca /różnej wielkości/ o równym, płaskim przekrobie, łączonych zaprawą glinianą. Nadproże w postaci dużej płyty, ok. 10 cm grubości. Drzwi deskowe, spongowe, wstawione w drewniane odrzwia. Na ścianach luźno położony dach dwuspadowy od strony drogi, trójspadowy od pd., konstrukcji krokwiowej, poszywany słomą gładko. Poszycie słomiane wzmocnione długimi żerdziami. Szczyt od pn. otwarty, zaopatrzony w wiatrownice z prostych desek.

14. Kubatura 15 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 9 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne gospodarcze	17. Użytkowanie obecne gospodarcze
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja -		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Ściany zachowane w stanie dobrym. Pokrycie dachowe oraz więźba zniszczone w ok. 70%.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Zmiana więźby dachowej i pokrycia, z uwzględnieniem tradycyjnej konstrukcji i zastosowaniem słomianego pokrycia. Zachowanie in situ w obrębie zagrody.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25 Wypełnił VII.1977 r.
mgr Maria Dańczyszyn
/PP PKZ O.Kraków/

26. Sprawdził