

MAŁOPOLSKIE

9351

1. Obiekt

ZAGRODA nr 27

1026

2. Czas powstania

1906 r.

3. Miejscowość

BARTNE

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

Bartne 27

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo nowosądeckie

gmina Sękowa

pow. GORLICE

6. Poprzednie nazwy miejscowości

-

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo rzeszowskie

powiat gorlicki

8. Właściciel i jego adres



9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr 246/78 data 28.04.1978

autor zdjęć
data wykonania Fot. Janusz Gajdziński, VI.1977 /neg. PP PKZ Kraków/
miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Zagroda zbudowana w roku 1906; budynek mieszkalny i spichlerz wystawione przez cieślę Wasyla Horbala z Bartnego - dla ojca obecnego właściciela, według informacji na miejscu/. Chałupa, spichlerz i piwnica zachowane w stanie pierwotnym, nie zmienionym, remontowane jedynie bieżąco.

Zagroda charakterystyczna dla budownictwa ludowego łemkowskiego, z terenów Beskidu Niskiego. O dużych walorach ciesielskich, architektonicznych i etnograficznych, malowniczo usytuowana w zakolu drogi wiejskiej, na odsłoniętym terenie, w sąsiedztwie / i na tle / cerkwi - stanowi jeden z najcenniejszych przykładów dawnego budownictwa.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Zagroda położona w centrum wsi, usytuowana w zakolu głównej drogi wiejskiej - z Bodaków, w najbliższym sąsiedztwie czynnej cerkwi, poza bardziej skupioną zabudową środkowej części wsi. Malowniczo usytuowana na tle rozległego krajobrazu, kalenicowo do drogi. Budynek mieszkalny drewniany, konstrukcji zrębowej, kryty dachem dwuspadowym ze strzechy; szczyty szalowane gontem. Stasnowi przykład zagrody jednobudynkowej, łączącej pod wspólnym dachem część mieszkalną /po stronie wsch./ oraz gospodarczą /boisko oraz stajnię z oborą/ od zach./. Po stronie pd., szczytem do chałupy usytuowany spichlerz drewniany, konstrukcji zrębowej, nakryty daszkiem dwuspadowym z dachówki. Po przeciwnej stronie drogi, na lekkim wzniesieniu terenu - opadającego z pn. ku pd. /ku drodze/ - resztki starego sadu, a pod szkarpą wzniesienia - piwnica kamienna, częściowo pograżona w ziemi, nakryta daszkiem dwuspadowym ze strzechy - należąca do starej zagrody. Na zach. od niej - nowy dom mieszkalny, wystawiony 1972-3 r.

Zagroda w użytkowaniu jednej rodziny, wielodzietnej.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalno-gospodarcze	17. Użytkowanie obecne cz. nie użytkowany, gospodar- cze;
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja <p>Jak poz. 12; obiekty remontowane bieżąco bez zmiany pierwotnej formy i kształtu przestrzennego, a także pierwotnej dyspozycji wnętrza.</p>		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) <p>Stan zachowania: spichlerzyk i piwnica w dobrym stanie, remontowane bieżąco. Budynek mieszkalny zaniedbany, nie użytkowany - w związku z wybudowaniem nowego domu murowanego po przeciwnej stronie drogi; belki zrębu po stronie pd.-zach. /od podwórza/ w części gospodarczej miejscami przegniłe, nadwątlone; poszycie wymaga miejscami uzupełnienia. techniczne zniszczenie materiału chałupy - ok. 25%.</p>	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie <p>Zachowanie "in situ" w zespole urbanistycznym wsi. Obiekt o walorach wybitnych /jak wyżej/ - kwalifikujący się bezwzględnie do przeprowadzenia remontu kapitalnego o charakterze rewaloryzacyjnym i przeznaczenia na cele muzealne lub turystyczne.</p>			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr Maria Majka
PP PKZ Kraków

X.1977 r.

26. Sprawdził

BARTNE - zagroda nr 27 - zdjęcia dodatkowe

