

1. Obiekt

D O M, ul. Sąddecka 4

2. Czas powstania

2 poł.w.XIX

3. Miejscowość

Rabka-Zdrój

11 Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo nowosądeckie

gmina Rabka-Zdrój

pow. NOWY TARG

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo krakowskie

powiat nowotarski

8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik i jego adres

10. Rejestr zabytków

Nr 493 data 17.06.1987

autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

T.Kalarus, wrzesień 1979, neg.PKZ Kraków nr 24559/A.

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Dom zbudowany w 2 połowie wieku XIX, przebudowany z częściową wymianą ścian na murowane, otynkowaniem elewacji /pierwotnie bielonych/przekształceniem d.ganku w fasadzie i częściową likwidacją detalu ok.1975.

W typie dworku przedmiejskiego o tradycji klasycystycznej.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Dom usytuowany w linii zabudowy ulicy, zwrócony fasadą na pd, z nowszym obiektem przybudowanym od strony wsch., pierwotnie wolnostojący. Drewniany, konstrukcji zrębowej ze ścianami częściowo wymienionymi wtórnie na murowane, tynkowany, kryty papą na gonce i dachówką. Na rzucie prostokąta, dwutraktowy, o trójosiowym układzie wnętrza z sienią w osi środkowej, poprzedzoną gankiem. Bryła zwieńczona wysokim dachem przyczółkowo-naczółkowym, zniekształconym po stronie wsch. przez wsp. przybudowę. Elewacja frontowa symetryczna, pięcioosiowa, z ryzalitowo wysuniętym dawnym gankiem na osi środkowej, obecnie wtórnie przekształconym z likwidacją wejścia. Okna o stolarce dwuskrzydłowej, sześciokwaterowej, z dekoracyjnymi, profilowanymi opaskami. Wejście wtórne, od strony podwórza. Na zapleczu działki podwórze i niewielki ogród, nad szkarpą Raby.

13a. Detale

- Rysie profilowane,
- stolarka okienna dwuskrzydłowa, sześciokwaterowa,
- komin ceglany z opaską.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
ok. 560 m ³	ok. 80 m ²	dom mieszkalny	b.z.
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
ok. 1975 Remont budowlany /niekonserwatorski/		Stan techniczny dość dobry. Zagrożenie zawilgoceniem z powodu podniesienia poziomu drogi - przy braku odwodnienia.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			
Zachowanie - z utrzymaniem bryły i elewacji. Wprowadzenie korekt konserwatorskich z przywróceniem pierwotnej formy otwartego ganku ze słupami. Z uwagi na usytuowanie poniżej poziomu drogi - postulowane podniesienie podmurowania i odsunięcie od drogi. Celowe pokrycie dachu gontem.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Z.Beiersdorf, B.Krasnowolski, Rabka, studialne materiały konserwatorskie, mps, PKZ Kraków 1977.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Plan katastralny Rabki, ok. 1880, OPGK Kraków, Zakład Terenowy w Rabce

Plan Rabki, publ.E.Navratil, Cz.Trybowski, Rabka i okolice...., Kraków 1938.

24. Uwagi różne

25. Wypełnił listopad 1979

mgr Zbigniew Beiersdorf

mgr Bogusław Krasnowolski

26. Sprawdził

27. Załączniki


R A B K A

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Dom, ul. Sąddecka 4

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Sytuacja; detale



(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

Jedn. Wyd. Akcyd. Olsztyn zam. 1299/Ś/78

●ZGraf. ZP. Ostróda zam. 1040 n. 20000

Wzrost ODZ 1978 r.



Detale: ganek, okna; fot. Z. Beiersdorf, listopad 1979.