

1. Obiekt

SZOPA - DREWUTNIA w zagrodzie nr 37

2. Czas powstania

ok.r.1960

3. Miejscowość

BARTNE

1030/5



4. Adres

Bartne 37

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

nowosądeckie

województwo

Sękowa

gmina

pow. GORLICE

6. Poprzednie nazwy miejscowości

-

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

rzeszowskie

województwo

powiat gorlicki

8. Właściciel i jego adres




9. Użytkownik i jego adres

J. A.

10. Rejestr zabytków

Nr. 248/78 data 28.04.1978



30

PN

45

BARTNE 37

1:100

autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

fot. M. Kornecki, VI.1977 /neg. autora/

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Szopa- drewnutnia stanowi jeden z najnowszych budynków zagrody, wzniesiony ok. roku 1960, dla obecnego właściciela.

Obiekt o charakterze użytkowym, pomocniczym, o nikłych cechach indywidualnych, powtarzalny, występujący w zabudowie gospodarczej zagród łemkowskich z terenów Beskidu Niskiego.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Drewnutnia-szopa usytuowana w obrębie zagrody, mniej więcej pośrodku zabudowań gospodarczych, w połowie wysokości stoku, wznoszącego się stromo nad główną drogą wiejską z Bodaków, Usytuowana kalenicowo do drogi, szczytem do odległej chałupy /położonej powyżej, ku pn.-zach./, zwrócona frontem ku zach. DREWNIANA, konstrukcji słupowej i przysłupowej, prymitywnej, z wypełnieniem ścian z desek, ułożonych poziomo na styk, bez uszczelnienia, ściana zach. otwarta, bez szalunku. Konstrukcja więźby dachowej krokwiowa. Dach czterospadowy, o jednej kalenicy, nakryty strzechą, o schodowanych połaciach. Obiekt służy za drwalnię i skład drzewa na opał, oraz magazyn gospodarczy na narzędzia.

14. Kubatura 34 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 13,5 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne szopa-drewnia	17. Użytkowanie obecne gospodarcze, j.o.
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Jak.poz. 12.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania dość dobry: szalunek ścian w stanie dobrym; pokrycie szczelne, w stanie dobrym; techniczne zużycie materiału - ok. 10%.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Zachowanie "in situ" w zespole zagrody, o specyficznym charakterze, bardzo rozbudowanym programie użytkowym /w porównaniu z przeważającym typem zagród we wsi/ i urozmaiconym usytuowaniu na znacznej wysokości terenu.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr Maria Majka
PP PKZ Kraków
X.1977 r.

26. Sprawdził