

1. Obiekt

SPICHLERZYK w zagrodzie nr 46


2. Czas powstania

1927 r.


3. Miejscowość

BARTNE

11. Zdjęcia plan sytuacyjny, rzuty



BARTNE 46



PN

1:100

4. Adres

Bartne 46

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

nowosądeckie

województwo

gmina

Sękowa

pow. GORLICE

6. Poprzednie nazwy miejscowości

-

7. Przynależność administracyjna

przed 1.VI.1975

rzeszowskie

województwo

powiat

gorlicki

8. Właściciel i jego adres



9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr

253

data

28.04.1978

autor zdjęć Fot. M. Kornecki, VI.1977 r.
 data wykonania
 miejsce przechowywania negatywów

Spichlerzyk zbudowany w roku 1927 przez cieślę Wasylą Podbereźniaka z Bartnego - dla Michała Felenczaka, ojca obecnego właściciela. remontowany bieżąco, zachowany w stanie pierwotnym, bez zmiany bryły i kształtu architektonicznego.

Obiekt o cechach typowych dla budownictwa ludowego łemkowskiego, występującego na badanym terenie Beskidu Niskiego. Obiekt o wybitnych walorach ciesielskich i etnograficznych, usytuowany na niewielkim spadku terenu, pod starym jaworem.

Spichlerzyk położony w obrębie zagrody, po przeciwnej stronie głównej drogi wiejskiej, naprzeciw chałupy, usytuowany do niej kalenicowo /podobnie jak do drogi/, zwrócony frontem ku wsch. Zbudowany na niewielkiej szkarpie wzniesienia, usytuowany pod starym jaworem, malowniczo na tle rozległego krajobrazu. Wzniesiony na piwniczce kamiennej, pograżonej w 3/4 w stoku wzniesienia, dostępnej od pn. Piwniczka zbudowana z płyt kamiennych, obrobionych, z oblicowaniem ścian zewnętrznych i wewnętrznych; prostokątna, jednoprzestrzenna, z niewielkim przedsionkiem wytworzonym w grubości ściany frontowej; wnętrze nakryte sklepieniem kolebkowym. W wejściu portalik kamienny, prostokątny, o prostych węgarach; w nim drzwi jednoskrzydłowe, z desek. Spichlerzyk zbudowany z brusów, węglowanych na jaskółczy ogon, konstrukcji zrębowej, z przedsionkiem po stronie pn. na słup oszalowanym pionowo deskami /szalunek na styk/; na rzucie prostokątnym, jednoprzestrzenny, z wydzielonym od pn. wąskim przedsionkiem; dostępny wejściem od wsch. - po kamiennych, luźno ułożonych stopniach. Wnętrze nakryte powalą z desek, wzmocnioną belką; podłoga z desek. Konstrukcja więźby dachowej krokwiowa. Dach dwuspadowy, zwydatnymi okapami; szczyty - pn. i pd. - pobite gontami, odcięte od dołu okapami. Dach kryty strzechą, pierwotnie o schodowanych połaciach, obecnie uzupełniany krycie gładkim i papą /na kalenicy i zakończeniach połaci/. W wejściu drzwi jednoskrzydłowe, z desek.

| | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|
| 14. Kubatura 65 m ³ | 15. Powierzchnia użytkowa 15,0 + 17,5 m ² | 16. Przeznaczenie pierwotne gospodarcze | 17. Użytkowanie obecne gospodarcze |
| 18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Jak poz. 12. | | 19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania dość dobry: ściany w stanie dobrym; konstrukcja więźby dachowej w stanie dobrym; pokrycie dachu uzupełniane, szczelne, w stanie dobrym. Techniczne zużycie materiału - ok. 20%. | |
| 20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Zachowanie "in situ" w zespole zagrody. Wskazane wykonanie pomiaru inwentaryzacyjnego oraz dokumentacji fotograficznej. | | | |

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia



23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr Maria Majka
PP PKZ Kraków

XI.1977 r.

26. Sprawdził