

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

MAŁOPOLSKIE

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA

2. Miejscowość gm. RACŁAWICE-PACÓW  
RACŁAWICE

3. Wiek XVIII

4. Styl  
PÓŹNY BAROK5. Kubatura m<sup>3</sup>  
~ 3.8006. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: b) użytkowa: 3747. Materiał  
budowlanyPrzed znisz-  
czeniemPo  
odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

CEGLA

b) sklepienia

CEGLA

c) stropy

DREWNO

d) wiązania  
dachu

DREWNO

e) krycie dachu

BLACHA

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe —

13. Użytkowanie wnętrza  
według ilości:

b) sady i grunty uprawne —

a) izb mieszkalnych —

c) lasy —

b) innych pomieszczeń 4

d) wody —

c) piwnic —

e) inne —

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KRAKOWSKIE

b) powiat (MIĘCHOWSKI)

c) gmina W/M

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość  
od stacji  
w km

a) kolejowa

SŁABOSZÓW (WYSŁA)  
MIĘCHÓW9  
20

b) autobusowa

W MIEJSCU

—

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZYM. KAT. W MIEJSCU

8. Wyposażenie architektoniczne

W PREZBITERIUM KOPUŁKA NA PEN-  
DENTYCH. ZEWNĄTRZ PODZIĄBY  
PILASTROWE I LIZENOWE. PORTAL ZACH-  
ÓD Z RZEZBAMI ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA. WYS-  
TĄCZKA WNEOTRA BAROKOWY.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku Kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych f.w.

17. Użytkowanie obecne f.w.

18. Nadaje się do użycia na f.w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-  
czenia  
%Odbu-  
dowa  
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1968

POWAŻNIE ZANIEDBRANY (ZARYSOWANIE ŚCIAN)

35

25. Rejestr zabytku Nr 973

21.03.1978

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-  
teczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

DOSTĘPNY



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

34. Inspekcje



36. Wypełnił dnia VI.68

37. Sprawdził dnia

