

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

MAŁOPOLSKIE

Nr

10474

1. Obiekt K A P L I C A p.w. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ  
w Zespole Parku Dolnego

2. Czas powstania  
1867, 1876

3. Miejscowość  
SZCZAWNICA



1. Widok ogólny



4. Adres  
Park Dolny, przy Alei  
Parkowej

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo nowosądeckie

gmina ŁOLO

pow. NOWY TARG

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo krakowskie



powiat nowotarski

8. Właściciel i jego adres  
Przedsiębiorstwo Państwowe  
Uzdrowisko Szczawnica,  
ul. Zdrojowa 26

9. Użytkownik i jego adres  
Parafia rzymsko-katolicka  
w Szczawnicy

10. Rejestr zabytków

Nr A-673 data 19.12.1992





12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Budynek kaplicy wzniesiony na terenie Parku Dolnego - pierwotnie jako pijalnia wód źródła Helena w 1867r. W 1876r, po przejęciu przez Spółkę Uzdrowisk Polskich /powstała w 1857r/ przebudowany na kaplicę.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje).

Kaplica usytuowana przy Alei Parkowej biegnącej u podnóża wzniesienia ograniczającego Park Dolny, krawędzią uskoku terenu.

Murowana z cegły, posadowiona na podmurówce z kamienia łamanego. Cokół ścian licowany kamieniem do wysokości ok. 60cm wyżej ściany zewnętrzne potynkowane /baranek/. Strop drewniany, belkowy, z promienistym deskowaniem. Wieżba dachowa krokwiowa. Dach kryty blachą ocynkowaną. Sygnaturka wieńcząca drewniana o konstrukcji szkieletowej, oszalowana. Okna metalowe, stałe. Drzwi drewniane, dwuskrzydłowe, ramowo-płycinowe, przeszklone. Posadzka z kamienia.

Kaplica na rzucie sześciokąta, plan regularny, symetryczny. Jednownetrzna.

Bryła - zwarta, w formie graniastosłupa, przekryta dachem {wielopo-  
zwieńczonym czworoboczną sygnaturką. {łaciowym

Elewacja frontowa - pld. cokół licowany płytkami granitowymi rustykowanymi. Centralnie drzwi dwuskrzydłowe, przylgowe, przeszklone w głębokiej niszy, zamkniętej łukiem odcinkowym. Ponad drzwiami okrągły świetlik wypełniony maswerkową rozetą. Po obu stronach drzwi symetrycznie rozmieszczone wielopolowe okna zamknięte łukiem odcinkowym. Pionowy podział elewacji na płaszczyzny ścian podkreślony przez pionowe rowki wyrobione w tynku. Sciana zwieńczona gzymsem koronującym.

Elewacje wsch. i zach. - ślepe.

Elewacja północna - w górnej części ściany świetlik w okrągłej wnęce wypełniony maswerkową rozetą z sześcioramienną gwiazdą.

Wnętrze - ściany potynkowane do wysokości 60 cm, licowane boazerią. We wszystkich ścianach wnęki zamknięte łukiem odcinkowym. strop z desek na listwę w układzie sześciokąta. Posadzka ceramiczna, mozaikowa.

Wyposażenie - ołtarz architektoniczny jednokondygnacyjny z obrazem MB Częstochowskiej. Płyta pamiątkowa Władysława Dąbskiego założyciela Parku Dolnego 1867 - w ścianie wschodniej.

Instalacja - elektryczna.



<p>14. Kubatura</p> <p>430 m<sup>3</sup></p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>50 m<sup>2</sup></p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>sakralne</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>sakralne</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Kaplicę potynkowano /baranek/,wymieniono na nowe skrzydła drzwi, drewniane okna zastąpiono metalowymi.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Stan techniczny obiektu bardzo dobry. Wykonane prace remontowe doprowadziły do częściowego zatarcia pierwotnego charakteru budynku.</p>	
		<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Przy okazji najbliższego remontu należy dążyć do przywrócenia pierwotnego wyglądu obiektu.</p>	



## 21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Zieleniewski M., Kronika Zakładu Wód Mineralnych  
1852, w Archiwum PPU w Szczawnicy

## 22. Bibliografia

- Alha Marczak Wiktor, Ilustrowany Przewodnik po  
Pieninach i Szczawnicy z 2 mapami, Kraków 1927
- Krasnowolski Bogusław, Materiały i Sprawozdania  
Konserwatorskie woj.krakowskiego, Kraków 1971,2  
str.273 i nast.
- Nyka Józef, Szczawnica - Krościenko i okolice,  
Warszawa 1979

## 23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

## 24. Uwagi różne

## 25. Opracował

tekst ..... Krzysztof Wrzeszcz, XI 1990 .....  
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki .....  
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. ....  
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów ..... BDZ Nowy Sącz .....

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO !

## 26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

## 27. Załączniki

Wkładka nr 1



1. Miejscowość

SZCZAWNICA

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

KAPLICA P.W.  
M.B. CZESTOCHOWSKIEJ

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Zdjęcia dodatkowe



2. Elewacja pld.



3. Elewacja wsch.



4. Elewacja pñn.

Wkładkę założył: K Wrzeszcz XI 1990  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BDZ Nowy Sącz

Z-d Poligr. Jan Jasiński W-wa, ul. Wolna 13, tel. 12-43-83

Verte !

Wzór ODZ 1978 r.





5. Okno w elewacji zachodniej



6. Wnętrze .