

Nr

50

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY ŚW. MARCINA

2. Miejscowość

GRYWAŁD

3. Wiek

XV

4. Styl

bud. lud.

5. Kubatura m³

1550

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 157 b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

drewno

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

gont

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

5

c) piwnic

-

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

8. Wyposażenie architektoniczne

Wieża z silnych pochyłonych ścianach z nadwieszona i z białym ostro słupowy dół w wysłaz-razony płaski, namiotowy dach sygnaturki, polichromia

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j. n.

17. Użytkowanie obecne

j. n.

18. Nadaje się do użycia na

j. n.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany z XV w. lub z pocz. XVI w. przebudowany bez większych zmian, polichromia z r. 1618

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

X.59

1965

Stan ogólny dość dobry

j. n.

10

25. Rejestr zabytku Nr

XII-49-30

rok 5.11.1930

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Dostępny

31. , uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł
1962/3	odremontowanie dachu podłuczowego konserwacja poskrzeszczu	

33. Koszty w tys. zł Przewidywane Rzeczywiste 34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia 10. XI. 59
Stefan Silachtycz

37. Sprawdził dnia
[signature]



FOT. 1965

GRYWAŁD, P. NOWY TARG KOŚCIÓŁ
WYS. DO OKAPU OK 6 M

