

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy **KOŚCIÓŁ P.W. MWIEDZENIA N.P. MARII**

2. Miejscowość

TUCHÓW3. Wiek **XVII**

4. Styl

BAROKOWY5. Kubatura m³**6.700**6. Powierzchnia w m²a) zabytkowa: **660** b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo **KRAKOWSKIE**b) powiat **TARNOWSKI**c) gmina **TUCHÓW**

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

**CEGLA
KAMIEŃ**

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

CEGLA

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

DREWNO

a) izb mieszkalnych

c) lasy

-

d) więzania dachu

DREWNO

b) innych pomieszczeń

d) wody

-

e) krycie dachu

BLACHAc) piwnic **2 MUZOWEA**

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

W MIEJSOU

b) autobusowa

W MIEJSOU

22. Właściciel i jego adres

KLASZTOR REDEMPTORYSTÓW

8. Wyposażenie architektoniczne

6 OLTARZY: GŁÓWNY POŻNOBAROKOWY, 2 OLTARZE BOŻE Z XVIII W. OLTARZ W KAPLI W. P. Z POŁ. XVIII W. CIÓR MUZOWY POKRYTOŚĆ15. Przeznaczenie pierwotne budynku **KOŚCIÓŁ**

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

KOŚCIÓŁ

17. Użytkowanie obecne

KOŚCIÓŁ

18. Nadaje się do użycia na

J.W

23. Użytkownik i jego adres

KLASZTOR REDEMPTORYSTÓW

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
**ZBUDOWANY 1682 R
KAPLICE Z XVIII W., ZAKRYTA
I 1 KAPLICA Z XIX W.**

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

IX.1959**STAN DOBRY****0****X.1966****STAN DOBRY**

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie **ARCH. HOJ. KONS. ZABYTÓW**

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

**DOŚTĘPNY
KLUCZ W KLASZTORZE**

J. SMOLHU