MAŁOPOLSKIE

Nr 172 | **A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z**

1. Obiekt zabytkowy
KOSCIOŁ PAR. pw. św. KLEMENSA

2. Miejscowość miasto
WIELICZKA

3. Wiek XIX z kaplicą w. XVIII

4. Styl klasycyzm kaplica barok

5. Kubatura m^3 7.525

6. Powierzchnia w m^2
a) zabytkowa: 836 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna
a) województwo ~~KRAKOWSKIE~~
b) powiat ~~KRAKÓW~~ WIELICZKA
c) gmina WIELICZKA

7. Materiał budowlany	Przed zniszczeniem	Po odbudowie
a) ściany	cegła	
b) sklepienia	–	
c) stropy	drewno	
d) wiązania dachu	drewno	
e) krycie dachu	dachówka	

11. Ilość budynków 1

12. Ilość kondygnacji 1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:
a) izb mieszkalnych –
b) innych pomieszczeń –
c) piwnic –

14. Grunty należące do zabytku:	ha
a) ogrody stylowe	–
b) sady i grunty uprawne	–
c) lasy	–
d) wody	–
e) inne	–

21. Stacja	Nazwa stacji	Odległość od stacji w km
a) kolejowa	WIELICZKA	w/m
b) autobusowa	WIELICZKA	w/m

22. Właściciel i jego adres
Parafia rzym. kat.
Wieliczka

23. Użytkownik i jego adres
Parafia rzym. kat.
Wieliczka

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne
Dekoracja architektoniczna kamieniarska w kaplicy barokowa.
Fasada zach. klasycystyczna.
Urządzenie barokowe.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne, kośc. par.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych j.w.

17. Użytkowanie obecne j.w.

18. Nadaje się do użycia na j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Zbudowany 1805.
Kaplica Morstinów
1693.

10. Udostępnienie dostępny

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.			
IX.1959	zaniedbany	10	
1965	stan dobry, zaniedbany	10	

25. Rejestr zabytku Nr A-198
rok 31.10.1970 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

CWD — Drukarnia W-wa, Bema 60. Zam. nr 349-5162

Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia





WIELICZKA
1:400



D 44.
S 18.
W 9.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 10/59
Bogdanowski
Kornecka F.

37. Sprawdził dnia